

Устройство подачи проволоки

drive 4X HP
drive 4X HP MMA

099-005392-EW508

Учитывайте данные дополнительной документации на систему!

11.02.2015

Register now!
For your benefit
Jetzt Registrieren
und Profitieren!

www.ewm-group.com



* Details for ewm-warranty
www.ewm-group.com

Общие указания

ОСТОРОЖНО



Прочтите инструкцию по эксплуатации!

Инструкция по эксплуатации содержит сведения о том, как обезопасить себя при использовании изделия.

- Читайте инструкции по эксплуатации всех компонентов системы!
- Выполняйте мероприятия по технике безопасности!
- Соблюдайте национальные предписания!
- При необходимости следует подтвердить соблюдение данных положений подписью.

УКАЗАНИЕ



При наличии вопросов относительно монтажа, ввода в эксплуатацию, режима работы, особенностей места использования, а также целей применения обращайтесь к вашему торговому партнеру или в наш отдел поддержки заказчиков по тел.: +49 2680 181 -0.

Перечень авторизованных торговых партнеров находится по адресу: www.ewm-group.com.

Ответственность в связи с эксплуатацией данного аппарата ограничивается только функциями аппарата. Любая другая ответственность, независимо от ее вида, категорически исключена. Вводом аппарата в эксплуатацию пользователь признает данное исключение ответственности.

Производитель не может контролировать соблюдение требований данного руководства, а также условия и способы монтажа, эксплуатацию, использование и техобслуживание аппарата.

Неквалифицированное выполнение монтажа может привести к материальному ущербу и, в результате, подвергнуть персонал опасности. Поэтому мы не несем никакой ответственности и гарантии за убытки, повреждения и затраты, причиненные или каким-нибудь образом связанные с неправильной установкой, неквалифицированным использованием, а также неправильной эксплуатацией и техобслуживанием.

© EWM AG, Dr. Günter-Henle-Straße 8, D-56271 Mündersbach

Авторские права на этот документ принадлежат изготовителю.

Перепечатка, даже в виде выдержек, только с письменного разрешения.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, была тщательно проверена и отредактирована. Тем не менее, возможны изменения, опечатки и ошибки.

1 Содержание

| | |
|--|-----------|
| 1 Содержание..... | 3 |
| 2 Указания по технике безопасности | 7 |
| 2.1 Указания по использованию данной инструкции по эксплуатации | 7 |
| 2.2 Пояснение знаков..... | 8 |
| 2.3 Общее..... | 9 |
| 2.4 Транспортировка и установка..... | 13 |
| 2.4.1 Условия окружающей среды..... | 14 |
| 2.4.1.1 Эксплуатация..... | 14 |
| 2.4.1.2 Транспортировка и хранение | 14 |
| 3 Использование по назначению..... | 15 |
| 3.1 Область применения..... | 15 |
| 3.2 Эксплуатация только со следующими аппаратами | 16 |
| 3.3 Сопроводительная документация..... | 16 |
| 3.3.1 Гарантия | 16 |
| 3.3.2 Декларация о соответствии рекомендациям | 16 |
| 3.3.3 Сварка в среде с повышенной опасностью поражения электрическим током | 16 |
| 3.3.4 Сервисная документация (запчасти и электрические схемы) | 16 |
| 3.3.5 Калибровка/Утверждение..... | 16 |
| 4 Описание аппарата — быстрый обзор | 17 |
| 4.1 Вид спереди | 17 |
| 4.2 Вид сзади | 18 |
| 4.3 Вид изнутри..... | 19 |
| 4.4 Устройство управления – элементы управления | 20 |
| 4.4.1 Циклографма | 22 |
| 5 Конструкция и функционирование..... | 23 |
| 5.1 Общее..... | 23 |
| 5.2 Монтаж | 24 |
| 5.3 Охлаждение сварочной горелки..... | 25 |
| 5.3.1 Обзор охлаждающих жидкостей | 25 |
| 5.3.2 Максимальная длина шланг-пакета | 25 |
| 5.4 Указания по прокладке кабелей сварочного тока | 26 |
| 5.5 Подключение межсоединительного пакета кабелей | 28 |
| 5.6 Подача защитного газа | 29 |
| 5.6.1 Проверка газа..... | 29 |
| 5.6.2 Функция „Продувка пакета шлангов“ | 29 |
| 5.6.2.1 Регулировка расхода защитного газа | 29 |
| 5.7 Сварка МИГ / МАГ | 30 |
| 5.7.1 Подключение сварочной горелки | 30 |
| 5.7.2 Подача проволоки | 33 |
| 5.7.2.1 Открыть защитную крышку привода устройства подачи проволоки | 33 |
| 5.7.2.2 Установка катушки с проволокой | 33 |
| 5.7.2.3 Замена роликов подачи проволоки | 34 |
| 5.7.2.4 Установка проволочного электрода | 36 |
| 5.7.2.5 Установка тормоза катушки..... | 38 |
| 5.7.3 Определение задачи для сварки МИГ / МАГ | 39 |
| 5.7.4 Выбор заданий на сварку..... | 39 |
| 5.7.4.1 Основные параметры сварки | 39 |
| 5.7.4.2 Режим работы | 39 |
| 5.7.4.3 Дросселирование / Динамика | 40 |
| 5.7.4.4 superPuls | 40 |
| 5.7.4.5 Дожигание электрода | 41 |
| 5.7.5 Рабочая точка для сварки МИГ / МАГ | 42 |
| 5.7.5.1 Выбор устройства индикации | 42 |
| 5.7.5.2 Настройка рабочих точек в зависимости от толщины материала | 42 |
| 5.7.5.3 Коррекция длины электрической дуги | 43 |
| 5.7.5.4 Принадлежности для настройки рабочих точек | 43 |

| | | |
|----------|---|-----|
| 5.7.6 | Отображение сварочных данных сварки МИГ / МАГ | 43 |
| 5.7.7 | coldArc / coldArc puls..... | 44 |
| 5.7.8 | forceArc / forceArc puls..... | 45 |
| 5.7.9 | rootArc/rootArc puls | 46 |
| 5.7.10 | pipeSolution | 46 |
| 5.7.11 | Циклограммы / режимы работы сварки МИГ/МАГ | 47 |
| 5.7.11.1 | Знаки и значения функций..... | 47 |
| 5.7.12 | Ход выполнения программы для сварки МИГ / МАГ (режим «Program-Steps») | 60 |
| 5.7.12.1 | Выбор параметров выполнения программы..... | 60 |
| 5.7.12.2 | Обзор параметров сварки МИГ/МАГ | 61 |
| 5.7.12.3 | Пример, сварка прихватками (2-тактный режим)..... | 62 |
| 5.7.12.4 | Пример, сварка алюминия прихватками (2-тактный специальный режим) | 62 |
| 5.7.12.5 | Пример, сварка алюминия (4-тактный специальный режим) | 63 |
| 5.7.12.6 | Пример, наружные швы (4-тактный режим Superpuls)..... | 64 |
| 5.7.13 | Режим «Главная программа А» | 65 |
| 5.7.13.1 | Выбор параметров (программа А) | 67 |
| 5.7.14 | Принудительное отключение сварки МИГ / МАГ | 67 |
| 5.7.15 | Стандартная горелка для сварки МИГ / МАГ | 68 |
| 5.7.16 | Специальная горелка МИГ/МАГ | 68 |
| 5.7.16.1 | Программный режим работы / Режим нарастания и спада тока (Up/Down)..... | 68 |
| 5.7.16.2 | Переключение с двухтактного на промежуточный привод | 69 |
| 5.7.17 | Экспертное меню (MIG/MAG) | 70 |
| 5.7.17.1 | Выбор | 70 |
| 5.8 | Сварка ВИГ | 72 |
| 5.8.1 | Подключение сварочной горелки..... | 72 |
| 5.8.2 | Выбор заданий на сварку | 73 |
| 5.8.3 | Настройка сварочного тока | 73 |
| 5.8.4 | Зажигание дуги ВИГ | 73 |
| 5.8.4.1 | Контактное зажигание дуги | 73 |
| 5.8.5 | Циклограммы / Режимы работы | 74 |
| 5.8.5.1 | Знаки и значения функций..... | 74 |
| 5.8.5.2 | Принудительное отключение сварки ВИГ | 77 |
| 5.8.6 | Ход выполнения программы для сварки ВИГ (режим «Program-Steps») | 78 |
| 5.9 | Ручная сварка стержневыми электродами | 79 |
| 5.9.1 | Выбор заданий на сварку | 79 |
| 5.9.2 | Настройка сварочного тока | 79 |
| 5.9.3 | Arcforce | 79 |
| 5.9.4 | Автоматическое устройство «Горячий старт» | 80 |
| 5.9.5 | Устройство Antistick..... | 80 |
| 5.9.6 | Обзор параметров..... | 80 |
| 5.10 | Устройства дистанционного управления | 81 |
| 5.11 | Интерфейсы для автоматизации..... | 81 |
| 5.11.1 | Разъем для подключения дистанционного устройства, 19 контактов | 82 |
| 5.12 | Защита параметров сварки от несанкционированного доступа | 83 |
| 5.13 | Специальные параметры (расширенные настройки) | 83 |
| 5.13.1 | Выбор, изменение и сохранение параметров | 84 |
| 5.13.1.1 | Вернуть к заводским установкам | 86 |
| 5.13.1.2 | Подробные сведения о специальных параметрах | 87 |
| 5.14 | Меню конфигурации аппарата..... | 96 |
| 5.14.1 | Выбор, изменение и сохранение параметров | 96 |
| 5.14.2 | Компенсация сопротивления проводника | 98 |
| 5.14.3 | Энергосберегающий режим (Standby) | 99 |
| 6 | Техническое обслуживание, уход и утилизация | 100 |
| 6.1 | Общее | 100 |
| 6.2 | Работы по техническому обслуживанию, интервалы | 100 |
| 6.2.1 | Ежедневные работы по техобслуживанию | 100 |
| 6.2.1.1 | Визуальная проверка | 100 |
| 6.2.1.2 | Проверка функционирования | 100 |
| 6.2.2 | Ежемесячные работы по техобслуживанию | 101 |
| 6.2.2.1 | Визуальная проверка | 101 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 6.2.2.2 | Проверка функционирования..... | 101 |
| 6.2.3 | Ежегодная проверка (осмотр и проверка во время эксплуатации) | 101 |
| 6.3 | Утилизация изделия..... | 102 |
| 6.3.1 | Декларация производителя для конечного пользователя | 102 |
| 6.4 | Соблюдение требований RoHS..... | 102 |
| 7 | Устранение неполадок..... | 103 |
| 7.1 | Контрольный список по устранению неисправностей..... | 103 |
| 7.2 | Сообщения об ошибках | 104 |
| 7.3 | Сбросить сварочные задания и вернуть заводскую настройку | 106 |
| 7.3.1 | Сбросить отдельное задание | 106 |
| 7.3.2 | Сбросить все задания | 107 |
| 7.4 | Удаление воздуха из контура жидкости охлаждения | 108 |
| 8 | Технические характеристики..... | 109 |
| 8.1 | drive 4X | 109 |
| 9 | Принадлежности | 110 |
| 9.1 | Общие принадлежности..... | 110 |
| 9.2 | Дистанционный регулятор/соединительный и удлиняющий кабель | 110 |
| 9.2.1 | Гнездо подключения 7-контактное | 110 |
| 9.2.2 | Гнездо подключения 19-контактное | 110 |
| 9.3 | Опции | 111 |
| 10 | Быстроизнашающиеся детали | 112 |
| 10.1 | Ролики устройства подачи проволоки | 112 |
| 10.1.1 | Ролики устройства подачи проволоки , сталь | 112 |
| 10.1.2 | Ролики устройства подачи проволоки для алюминия | 113 |
| 10.1.3 | Ролики устройства подачи проволоки для порошковой сварочной проволоки | 113 |
| 10.1.4 | Проволочная проводка..... | 113 |
| 11 | Приложение А..... | 114 |
| 11.1 | JOB-List..... | 114 |
| 12 | Приложение В..... | 115 |
| 12.1 | Обзор представительств EWM..... | 115 |

Содержание

Указания по использованию данной инструкции по эксплуатации



2 Указания по технике безопасности**2.1 Указания по использованию данной инструкции по эксплуатации****⚠ ОПАСНОСТЬ**

Методы работы и эксплуатации, подлежащие строгому соблюдению во избежание тяжелых травм или летальных случаев при непосредственной опасности.

- Указание по технике безопасности содержит в своем заголовке сигнальное слово "ОПАСНОСТЬ" с общим предупреждающим знаком.
- Кроме того, опасность поясняется пиктограммой на полях страницы.

⚠ ВНИМАНИЕ

Методы работы и эксплуатации, подлежащие строгому соблюдению во избежание тяжелых травм или летальных случаев при потенциальной опасности.

- Указание по технике безопасности содержит в своем заголовке сигнальное слово "ВНИМАНИЕ" с общим предупреждающим знаком.
- Кроме того, опасность поясняется пиктограммой на полях страницы.

⚠ ОСТОРОЖНО

Методы работы и эксплуатации, которые должны строго выполняться, чтобы исключить возможные легкие травмы людей.

- Указание по технике безопасности содержит в своем заголовке сигнальное слово "ОСТОРОЖНО" с общим предупреждающим знаком.
- Опасность поясняется пиктограммой на полях страницы.

ОСТОРОЖНО

Методы работы и эксплуатации, которые должны строго выполняться, чтобы избежать повреждения изделия.

- Указание по технике безопасности содержит в своем заголовке сигнальное слово "ОСТОРОЖНО" без общего предупреждающего знака.
- Опасность поясняется пиктограммой на полях страницы.

УКАЗАНИЕ

Технические особенности, требующие внимания со стороны пользователя.

- Указание содержит в своем заголовке сигнальное слово "УКАЗАНИЕ" без общего предупреждающего знака.

Указания по выполнению операций и перечисления, в которых поочерёдно описываются действия в определенных ситуациях, обозначены круглым маркером, например:

- Вставить и зафиксировать штекер кабеля сварочного тока.

2.2 Пояснение знаков

| Символ | Описание |
|--------|---|
| | Правильно |
| | Неправильно |
| | Нажать |
| | Не нажимать |
| | Нажать и удерживать |
| | Повернуть |
| | Переключить |
| | Выключить аппарат |
| | Включите аппарат |
| | ENTER (вход в меню) |
| | NAVIGATION (навигация в меню) |
| | EXIT (Выйти из меню) |
| | Представление времени (пример: 4 с подождать / нажать) |
| | Прерывание изображения меню (есть другие возможности настройки) |
| | Инструмент не нужен / не использовать |
| | Инструмент нужен / использовать |

2.3 Общее

ОПАСНОСТЬ



Электромагнитные поля!

Источник тока может стать причиной возникновения электрических или электромагнитных полей, которые могут нарушить работу электронных установок, таких как компьютеры, устройства с числовым программным управлением, телекоммуникационные линии, сети, линии сигнализации и кардиостимуляторы.

- Соблюдайте руководства по обслуживанию - см. главу 6, Техническое обслуживание, уход и утилизация!
- Сварочные кабели полностью размотать!
- Соответствующим образом экранировать приборы или устройства, чувствительные к излучению!
- Может быть нарушена работа кардиостимуляторов (при необходимости получить консультацию у врача).



Ни в коем случае не выполнять неквалифицированный ремонт и модификации!

Во избежание травмирования персонала и повреждения аппарата ремонт или модификация аппарата должны выполняться только квалифицированным, обученным персоналом!

При несанкционированных действиях гарантия теряет силу!

- Ремонт поручать обученным лицам (квалифицированному персоналу)!



Поражение электрическим током!

В сварочных аппаратах используется высокое напряжение, которое в случае контакта может стать причиной опасного для жизни поражения электрическим током и ожога. Даже прикосновение к электрооборудованию под низким напряжением может вызвать шок и привести к несчастному случаю.

- Запрещается прикасаться к каким-либо частям аппарата, находящимся под напряжением!
- Линии подключения и соединительные кабели должны быть безупречны!
- Простого выключения аппарата недостаточно! Подождите 4 минуты, пока не разрядятся конденсаторы!
- Сварочные горелки и электрододержатель должны лежать на изолирующей подкладке!!
- Вскрытие корпуса аппарата допускается уполномоченным квалифицированным персоналом только после извлечения вилки сетевого кабеля из розетки!
- Носить только сухую защитную одежду!
- Подождите 4 минуты, пока не разрядятся конденсаторы!

ВНИМАНИЕ



Действенность документа!

Данный документ действителен только вместе с инструкцией по эксплуатации используемого источника тока (сварочного аппарата)!

- Прочитать инструкцию по эксплуатации источника тока (сварочного аппарата), и особенно указания по технике безопасности!



Опасность несчастного случая при несоблюдении указаний по технике безопасности!

Несоблюдение указаний по технике безопасности может создать угрозу жизни людей!

- Внимательно прочитать указания по технике безопасности в данной инструкции!
- Следить за соблюдением требований техники безопасности, принятых в стране использования аппарата!
- Указать людям, находящимся в рабочей зоне, на соблюдение инструкций!



Опасность взрыва!

Кажущиеся неопасными вещества в закрытых сосудах в результате нагрева создают повышенное давление.

- Удалить из рабочей зоны емкости с горючими или взрывоопасными жидкостями!
- Не допускать нагрева взрывоопасных жидкостей, порошков или газов в процессе сварки или резки!

ВНИМАНИЕ



Опасность получения травм под действием излучения или нагрева!

Излучение дуги ведет к травмированию кожи и глаз.

При контакте с горячими деталями и искрами могут возникнуть ожоги.

- Используйте щиток или шлем с достаточной степенью защиты (в зависимости от вида применения)!
- Носите сухую защитную одежду (например, сварочный щиток, перчатки и т. д.) согласно требованиям соответствующей страны!
- Лица, не участвующие в производственном процессе, должны быть защищены от излучения и поражения глаз защитными завесами или защитными стенками.



Дым и газы!

Дым и выделяющиеся газы могут привести к удушью и отравлению! Помимо этого, под воздействием ультрафиолетового излучения электрической дуги пары растворителя (хлорированного углеводорода) могут превращаться в токсичный фосген!

- Обеспечить достаточный приток свежего воздуха!
- Не допускать попадания паров растворителей в зону излучения сварочной дуги!
- При необходимости одевать соответствующие устройства защиты органов дыхания!



Огнеопасность!

Высокие температуры, разлетающиеся искры, раскаленные детали и горячие шлаки, образующиеся при сварке, могут стать причиной возгорания.

Привести к возгоранию могут и блуждающие сварочные токи!

- Обратить внимание на очаги возгорания в рабочей зоне!
- Не должно быть никаких легковоспламеняющихся предметов, например, спичек или зажигалок.
- Иметь в рабочей зоне соответствующие огнетушители!
- Перед началом сварки тщательно удалить с детали остатки горючих веществ.
- Сваренные детали можно дальше обрабатывать только после их охлаждения.
Детали не должны контактировать с воспламеняемыми материалами!
- Подсоединить сварочные кабели надлежащим образом!



Опасность при совместном включении нескольких источников тока!

Параллельное или последовательное подключение нескольких источников тока должно выполняться только квалифицированными специалистами в соответствии с рекомендациями производителя. Оборудование можно допускать к дуговой сварке только после выполнения испытаний, чтобы предотвратить превышение допустимого значения напряжения холостого хода.

- подключение аппарата должно выполняться исключительно специалистами!
- При выводе из эксплуатации отдельных источников тока все сетевые кабели и кабели сварочного тока необходимо отсоединить от всех устройств сварочной системы. (опасность обратного напряжения!)
- Не использовать совместно сварочные аппараты с переключателем полюсов (серия PWS) или аппараты для сварки переменным током (AC), так как малейшая ошибка управления может привести к недопустимому суммированию сварочных напряжений.

ОСТОРОЖНО



Шумовая нагрузка!

Шум, превышающий уровень 70 дБА, может привести к длительной потере слуха!

- Носить соответствующие средства для защиты ушей!
- Персонал, находящийся в рабочей зоне, должен носить соответствующие средства для защиты ушей!

ОСТОРОЖНО**Обязанности эксплуатирующей стороны!**

При эксплуатации аппарата следует соблюдать национальные директивы и законы!

- Национальная редакция общей директивы (89/391/EWG),, а также соответствующие отдельные директивы.
- В частности, директива (89/655/EWG), по минимальным предписаниям для обеспечения безопасности и защиты здоровья рабочих при использовании в процессе работы орудий труда.
- Предписания по безопасности труда и технике безопасности соответствующей страны.
- Установка и эксплуатация аппарата согласно IEC 60974-9.
- Регулярно проверять сознательное выполнение пользователем указаний по технике безопасности.
- Регулярная проверка аппарата согласно IEC 60974-4.

**Повреждения при использовании компонентов сторонних производителей!**

Гарантия производителя аннулируется при повреждении аппарата в результате использования компонентов сторонних производителей!

- Используйте только компоненты системы и опции (источники тока, сварочные горелки, электрододержатели, дистанционные регуляторы, запасные и быстроизнашивающиеся детали и т. д.) только из нашей программы поставки!
- Подсоединяйте дополнительные компоненты к соответствующему гнезду подключения и закрепляйте их только после выключения сварочного аппарата.

**Опасность повреждения аппарата блуждающим сварочным током!**

Блуждающий сварочный ток может привести к разрушению защитных проводов, повреждению аппаратов и электроприборов, перегреву компонентов и возникновению пожара.

- Регулярно проверяйте прочность крепления проводов, по которым передается сварочный ток.
- Следите, чтобы соединение с заготовкой было безупречным для передачи электроэнергии и прочным!
- Все электропроводные компоненты источника тока — корпус, салазки, подставка для транспортировки с помощью крана — следует установить так, чтобы они были электрически изолированы, закрепить или подвесить!
- Не кладите другие электроприборы, в частности, перфораторы и угловые шлифмашины, на источник тока, салазки и подставку, не изолировав их!
- Когда сварочная горелка и электрододержатель не используются, кладите их на основание, обеспечивающее электрическую изоляцию!

**Подключение к электросети****Требования при подключении к общественной электросети**

Потребляя ток, аппараты высокой мощности могут повлиять на качество сети. Поэтому для аппаратов некоторых типов могут действовать ограничения на подключение, требования к максимально возможному полному сопротивлению линии или минимальной нагрузочной способности элемента подключения к общественной сети (совместной точки сопряжения РСС). При этом также следует учитывать технические характеристики аппаратов. В этом случае эксплуатационник или пользователь аппарата обязан проверить, можно ли подключать аппарат к сети, и при необходимости проконсультироваться с лицом, ответственным за эксплуатацию электросети.

ОСТОРОЖНО



Классификация аппарата по ЭМС

В соответствии со стандартом IEC 60974-10 сварочные аппараты делятся по электромагнитной совместимости на два класса - см. главу 8, Технические характеристики:

Класс А Аппараты не предназначены для использования в жилых секторах, в которых используется электроэнергия из общественной низковольтной электросети. При установке электромагнитной совместимости для аппаратов класса А в подобных областях возможны трудности, связанные как с помехами по цепи питания, так и от электротехнического оборудования.

Класс В Аппараты удовлетворяют требованиям по ЭМС в промышленной и жилой зоне, жилые районы с подключением к общественной низковольтной электросети.

Строительство и эксплуатация

Во время эксплуатации установок для электродуговой сварки в некоторых случаях возможны электромагнитные помехи, несмотря на то, что каждый сварочный аппарат соответствует предельным значениям эмиссий, указанным в стандарте. За помехи, возникающие при сварке, несет ответственность пользователь.

При **оценке** возможных проблем с электромагнитным излучением в окружающей среде пользователь должен учитывать следующее: (см. также EN 60974-10, приложение A)

- наличие сетевых, управляющих, сигнальных и телекоммуникационных линий;
- наличие радиоприемников и телевизоров;
- наличие компьютеров и других управляющих устройств;
- наличие предохранительных устройств;
- опасность для здоровья окружающих, особенно если они используют кардиостимуляторы или слуховые аппараты;
- наличие калибровочных и измерительных приспособлений;
- помехоустойчивость других устройств в окружающей среде;
- время выполнения сварочных работ.

Рекомендации по уменьшению эмиссии помех

- подключение к электросети, например, дополнительный сетевой фильтр или экранирование посредством металлической трубы;
- техническое обслуживание оборудования для дуговой сварки;
- сварочные провода должны быть максимально короткими, их следует прокладывать на полу как можно ближе друг к другу;
- выравнивание потенциалов;
- заземление заготовки: в тех случаях, когда прямое заземление заготовки невозможно, соединение должно осуществляться с помощью подходящих для этого конденсаторов;
- экранирование от других устройств в окружающей среде или от всего сварочного оборудования.

2.4 Транспортировка и установка

ВНИМАНИЕ



Ненадлежащее обращение с баллонами защитного газа!

Ненадлежащее обращение с баллонами защитного газа может привести к тяжелым травмам со смертельным исходом.

- Необходимо следовать инструкциям производителя газа и предписаниям, регламентирующим работу со сжатым газом.
- Установите баллон с защитным газом в предусмотренное для него гнездо и закрепите его крепежным элементом!
- Не допускать нагрева баллона с защитным газом!



Опасность несчастного случая при неправильной транспортировке аппаратов, непригодных для перемещения с помощью крана!

Перемещение аппарата с помощью крана и его подвешивание запрещено! Аппарат может упасть и нанести травмы людям! Ручки и крепления подходят только для ручной транспортировки!

- Аппарат непригоден для перемещения с помощью крана и подвешивания!

ОСТОРОЖНО



Опасность опрокидывания!

При передвижении и установке аппарат может опрокинуться, травмировать или нанести вред персоналу. Устойчивость от опрокидывания обеспечивается только при угле наклона до 10° (согласно IEC 60974-1).

- Устанавливать или транспортировать аппарат на ровной и твердой поверхности!
- Навешиваемые детали закрепить подходящими средствами!



Повреждения, вызванные неотсоединенными питающими линиями!

При транспортировке неотсоединенные питающие линии (сетевые и управляющие кабели и т. д.) могут стать источником опасности, например, подсоединеные аппараты могут опрокинуться и травмировать персонал!

- Отсоединить питающие линии!

ОСТОРОЖНО



Повреждения аппарата в результате эксплуатации в положении, отличном от вертикального!

Аппараты сконструированы для работы в вертикальном положении!

Работа в неразрешенных положениях может привести к повреждению аппарата.

- Транспортировка и эксплуатация исключительно в вертикальном положении!

2.4.1 Условия окружающей среды

ОСТОРОЖНО



Место установки!

Аппарат можно устанавливать и эксплуатировать только в помещениях и только на соответствующем прочном и плоском основании!

- Эксплуатирующая сторона должна обеспечить наличие ровного, нескользкого пола и достаточное освещение рабочего места.
- Должна быть всегда обеспечена безопасная эксплуатация аппарата.

ОСТОРОЖНО



Повреждения аппарата в результате загрязнения!

Необычно большие количества пыли, кислот, агрессивных газов или веществ могут повредить аппарат.

- Избегать образования большого количества дыма, паров, масляного тумана и пыли от шлифовальных работ!
- Избегать окружающего воздуха, содержащего соли (морского воздуха).



Недопустимые условия окружающей среды!

Недостаточная вентиляция ведет к снижению мощности и повреждению аппарата.

- Соблюдать условия окружающей среды!
- Поддерживать проходимость впускного и выпускного отверстий для охлаждающего воздуха!
- Выдерживать минимальное расстояние до препятствий, равное 0,5 м!

2.4.1.1 Эксплуатация

Диапазон температур окружающего воздуха:

- от -25 °C до +40 °C

Относительная влажность воздуха:

- до 50 % при 40 °C
- до 90 % при 20 °C

2.4.1.2 Транспортировка и хранение

Хранение в закрытых помещениях, диапазон температур окружающего воздуха:

- от -30 °C до +70 °C

Относительная влажность воздуха

- до 90 % при 20 °C

3 Использование по назначению

⚠ ВНИМАНИЕ



Опасность вследствие использования не по назначению!

При использовании не по назначению аппарат может стать источником опасности для людей, животных и материальных ценностей. Поставщик не несет ответственность за возникший вследствие такого использования ущерб!

- Использовать аппарат только по назначению и только обученному, квалифицированному персоналу!
- Не выполнять неквалифицированные изменения или доработки аппарата!

3.1 Область применения

| Серия аппаратов | Основной метод | | | | | | | Дополнительный метод | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | Сварка MIG/MAG стандартной дугой | Сварка MIG/MAG импульсной дугой | forceArc | rootArc | coldArc | pipeSolution | forceArc puls | rootArc puls | coldArc puls | |
| alpha Q | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Phoenix Progress | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Phoenix Expert | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Taurus S | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

3.2 Эксплуатация только со следующими аппаратами

УКАЗАНИЕ

Для эксплуатации устройства подачи проволоки необходим соответствующий источник тока (компонент системы)!

С данным аппаратом можно комбинировать следующие системные компоненты:

- Taurus Synergic S MM
- Phoenix Progress MM
- Phoenix Expert MM
- alpha Q MM

В типовом обозначении источников тока, поддерживающих технологию Multimatrix, должна присутствовать приставка MM.

3.3 Сопроводительная документация

3.3.1 Гарантия

УКАЗАНИЕ

Более подробную информацию можно найти в прилагаемой брошюре «Warranty registration», а также на сайте www.ewm-group.com в разделах о гарантии, техническом обслуживании и проверке!

3.3.2 Декларация о соответствии рекомендациям



Указанный аппарат по своей концепции и конструкции соответствует рекомендациям и стандартам ЕС:

- Предписание ЕС для низковольтной техники (2006/95/EWG),
- Предписание ЕС по электромагнитной совместимости (2004/108/EWG),

В случае внесения несанкционированных изменений, выполнения неквалифицированного ремонта, несоблюдения сроков проведения периодических проверок и (или) доработки аппарата, которые официально не одобрены фирмой-изготовителем, настоящая декларация теряет силу.

Оригинал декларации о соответствии прилагается к аппарату.

3.3.3 Сварка в среде с повышенной опасностью поражения электрическим током



В соответствии со стандартами IEC / DIN EN 60974, VDE 0544 аппараты могут эксплуатироваться в помещениях с повышенной электрической опасностью.

3.3.4 Сервисная документация (запчасти и электрические схемы)

ОПАСНОСТЬ



Ни в коем случае не выполнять неквалифицированный ремонт и модификации!

Во избежание травмирования персонала и повреждения аппарата ремонт или модификация аппарата должны выполняться только квалифицированным, обученным персоналом!

При несанкционированных действиях гарантия теряет силу!

- Ремонт поручать обученным лицам (квалифицированному персоналу)!

Оригинальные электрические схемы прилагаются к аппарату.

Запчасти можно приобрести у дилера в вашем регионе.

3.3.5 Калибровка/Утверждение

Настоящим подтверждается, что данный аппарат был проверен калиброванными измерительными приборами в соответствии с действующими стандартами IEC/EN 60974, ISO/EN 17662, EN 50504. Полученные значения измерений находятся в пределах допустимых отклонений. Рекомендуемый интервал калибровки: 12 месяцев.

4 Описание аппарата — быстрый обзор

4.1 Вид спереди




Рисунок 4-1

| Поз. | Символ | Описание |
|------|--------|---|
| 1 | | Ручка для транспортировки |
| 2 | | Окно обзора катушки с проволокой Контроль запаса проволоки |
| 3 | | Поворотный замок Фиксация защитной крышки, катушка с проволокой |
| 4 | | Поворотный замок Фиксация защитной крышки, привод устройства подачи проволоки |
| 5 | | Центральный разъем (Euro или Dinse) Сварочный ток, защитный газ и кнопка горелки интегрированы |
| 6 | | Ножки аппарата |
| 7 | | Гнездо подключения кабеля сварочного тока (заводская настройка) Потенциал сварочного тока гнезда подключения сварочной горелки для сварки стержневыми электродами и строжки |
| 8 | ↗ | 19-контактная розетка (аналоговая) Для подключения аналоговых компонентов (дистанционный регулятор, кабель управления сварочной горелки, и т.д.) |
| 9 | → | Быстроразъемная муфта (красная) отвод охлаждающей жидкости |
| 10 | ○→ | Быстроразъемная муфта (синяя) подача охлаждающей жидкости |
| 11 | | Управление аппаратом - см. главу 4.4, Устройство управления – элементы управления |
| 12 | | Задняя крышка, устройство управления аппаратом |

4.2 Вид сзади




Рисунок 4-2

| Поз. | Символ | Описание |
|------|--------|--|
| 1 | | Гнездо подключения, 7-контактное (цифровое) Для подключения цифровых принадлежностей (дистанционный регулятор и т. п.) |
| 2 | | Соединительный штекер для подачи сварочного тока от источника тока Подача сварочного тока от источника тока к устройству подачи проволоки |
| 3 | | Присоединительный ниппель G1/4", подключение защитного газа |
| 4 | | 7-контактная розетка (цифровая) Кабель управления устройства подачи проволоки |
| 5 | | Предохранительный клапан |
| 6 | | Точка крепления токарной оправки В этой точке устройства подачи проволоки фиксируется токарная оправка источника тока, чтобы обеспечить горизонтальное движение аппарата. |
| 7 | | Кабель пакета кабелей |
| 8 | | Быстроразъемная муфта (синяя) подача охлаждающей жидкости |
| 9 | | Быстроразъемная муфта (красная) отвод охлаждающей жидкости |

4.3 Вид изнутри




Рисунок 4-3

| Поз. | Символ | Описание |
|------|-------------------|---|
| 1 | | Задняя крышка катушки проволоки |
| 2 | | Отделение для катушки с проволокой |
| 3 | | Блок для подачи проволоки |
| 4 | | Освещение, внутреннее Освещение выключается в энергосберегающем режиме, а также во время сварки стержневыми электродами и сварки TIG. |
| 5 | 8 | Кнопочный переключатель заправки проволоки Заправка проволочного электрода после смены катушки. (Сварочная проволока заправляется без натяжения и газа через пакет шлангов в сварочную горелку.) |
| 6 | 0 1 | Замковый выключатель для защиты от использования посторонними Положение 1 > изменение возможно, положение 0 > изменение невозможно. - см. главу 5.12, Защита параметров сварки от несанкционированного доступа |
| 7 | Program Up / Down | Переключатель функций сварочной горелки (требуется специальная сварочная горелка) Переключение программ или режимов работы Плавная регулировка мощности сварки. |
| 8 | | Задняя крышка, привод устройства подачи проволоки На внутренней стороне задней крышки приведен обзор сварочных заданий (JOB-List) для соответствующих серий сварочных аппаратов. |

4.4 Устройство управления – элементы управления




Рисунок 4-4

| Поз. | Символ | Описание |
|------|--------|---|
| 1 | | Циклограмма - см. главу 4.4.1, Циклограмма |
| 2 | ▼ | Кнопочный переключатель, выбор сварочного задания (JOB) SP1/2/3 Специальные задания JOB (только для Phoenix Expert) JOB-LIST Выбрать сварочное задание из списка сварочных заданий (JOB-LIST) (не для Phoenix Expert). Список приведен на внутренней стороне защитной крышки привода устройства подачи проволоки и в приложении к настоящему руководству по эксплуатации.. |
| 3 | 000 | Индикация, слева Сварочный ток, толщина материала, скорость подачи проволоки, последние значения |
| 4 | ▼ | Кнопочный переключатель, выбор параметров слева/энергосберегающий режим AMP Сварочный ток Thickness Толщина листа Wire speed Скорость подачи проволоки Hold После сварки отображаются показатели по последней сварке из основной программы. Горит сигнальная лампочка. STBY Через 2 секунды после нажатия аппарат переходит в энергосберегающий режим. Для повторной активации достаточно нажать любой орган управления. |
| 5 | 000 | Индикация, сварочное задание (JOB) Индикация выбранного сварочного задания (номер JOB) |
| 6 | m/min | Ручка потенциометра, настройка параметров сварки Для настройки мощности сварки, для выбора JOB (задания на сварку) и для настройки других параметров сварки. |

| Поз. | Символ | Описание |
|------|--------|---|
| 7 | | <p>Кнопка, Выбор режима работы</p> <p> 2-тактный</p> <p> 4-тактный</p> <p> Сигнальная лампочка горит зеленым цветом: 2-тактный, специальный</p> <p> Сигнальная горит красным цветом: Точечная сварка MIG</p> <p> 4-тактный, специальный</p> |
| 8 | | <p>Кнопка «Вид сварки» (только для аппаратов, поддерживающих импульсную сварку)</p> <p> Стандартная сварка MIG/MAG</p> <p> Импульсная сварка MIG/MAG</p> |
| 9 | | <p>Кнопочный переключатель, дросселирование (динамика сварочной дуги)</p> <p> + Hard Более жесткая и узкая дуга</p> <p> Soft - Более мягкая и широкая дуга</p> |
| 10 | | <p>Поворотная ручка, коррекция длины электрической дуги / выбор программы сварки</p> <ul style="list-style-type: none"> Корректировка длины дуги от -9,9 В до +9,9 В. Выбор программ сварки 0-15 (невозможен, если подключены дополнительные компоненты, например, программируемая горелка). |
| 11 | | <p>Кнопка. Выбор параметра (справа)</p> <p>VOLT Сварочное напряжение</p> <p>Prog Номер программы</p> <p>kW Индикация мощности сварки</p> <p> Расход защитного газа (дополнительно)</p> |
| 12 | | <p>Индикация, справа</p> <p>Сварочное напряжение, номер программы, ток двигателя (привод устройства подачи проволоки)</p> |
| 13 | | <p>Кнопка Проверка газа / продувка</p> <ul style="list-style-type: none"> Проверка газа Для установки расхода защитного газа Продувка Для продувки длинных пакетов шлангов - см. главу 5.6, Подача защитного газа |
| 14 | | <p>Кнопочный переключатель, заправка проволоки/ток двигателя (привод устройства подачи проволоки)</p> <p>- см. главу 5.7.2.4, Установка проволочного электрода</p> |

4.4.1 Циклограмма




Рисунок 4-5

| Поз. | Символ | Описание |
|------|-----------|---|
| 1 | | Кнопка Выбор параметров сварки С помощью этой кнопки осуществляется выбор параметров сварки в зависимости от выбранного метода сварки и рабочего режима. |
| 2 | | Сигнальная лампочка, время предварительной подачи газа Диапазон настройки от 0,0 с до 20,0 с |
| 3 | | Сигнальная лампочка, стартовая программа (P_{START}) <ul style="list-style-type: none"> Скорость подачи проволоки: 1-200% от основной программы P_A Коррекция длины электрической дуги: от -9,9 В до +9,9 В |
| 4 | sec | Сигнальная лампа, время старта Абсолютный диапазон настройки 0,0-20,0 с (шаг 0,1 с) |
| 5 | sec | Сигнальная лампочка, программа спада тока P_{START} на основную программу P_A Диапазон настройки 0,0-20,0 с (шаг 0,1 с) |
| 6 | | Сигнальная лампочка, Основная программа (P_A) <ul style="list-style-type: none"> Скорость подачи проволоки: от мин. до макс. Коррекция длины электрической дуги: от -9,9 В до +9,9 В |
| 7 | sec | Сигнальная лампочка, длительность основной программы P_A Диапазон настройки 0,1-20,0 с (шаг 0,1 с). Использование, например, в сочетании с функцией Суперпульс |
| 8 | | Сигнальная лампочка, Сокращенная основная программа (P_B) <ul style="list-style-type: none"> Скорость подачи проволоки: 1-200% от основной программы P_A Коррекция длины электрической дуги: от -9,9 В до +9,9 В |
| 9 | sec | Сигнальная лампочка, Длительность сокращенной основной программы P_B Диапазон настройки: от 0,0 с до 20,0 с (шаг – 0,1 с). Использование, например, в сочетании с функцией Суперпульс. |
| 10 | sec | Сигнальная лампочка, Программа спада тока P_A (или P_B) на конечную программу P_{END} Диапазон настройки: от 0,0 с до 20,0 с (шаг – 0,1 с) |
| 11 | | Сигнальная лампочка, Конечная программа (P_{END}) <ul style="list-style-type: none"> Скорость подачи проволоки: 1-200% от основной программы P_A Коррекция длины электрической дуги: от -9,9 В до +9,9 В |
| 12 | sec | Сигнальная лампочка, Длительность конечной программы P_{END} Диапазон настройки 0,0-20,0 с (шаг 0,1 с) |
| 13 | | Сигнальная лампочка, время продувки газом после окончания сварки Диапазон настройки от 0,0 с до 20,0 с |
| 14 | Superpuls | Сигнальная лампочка, Суперпульс Горит при активной функции Суперпульс. |

5 Конструкция и функционирование

5.1 Общее

ВНИМАНИЕ



Опасность травмирования в результате поражения электрическим током!
Прикосновение к токоведущим деталям, например, к гнездам сварочного тока, может быть опасно для жизни!

- Соблюдать указания по технике безопасности на первых страницах инструкции по эксплуатации!
- Ввод в эксплуатацию должен выполняться исключительно лицами, обладающими соответствующими знаниями в области обращения с электродуговыми сварочными аппаратами!
- Соединительные или сварочные кабели (например, от держателей электродов, сварочных горелок, кабеля массы, интерфейсов) подключать только при выключенном аппарате!

ОСТОРОЖНО



Изоляция дуги от сварочного напряжения!

Не все активные компоненты контура сварочного тока можно защитить от прямого контакта. Поэтому сварщик должен придерживаться правил техники безопасности. Даже прикосновение к электрооборудованию под низким напряжением может вызвать шок и привести к несчастному случаю.

- Средства защиты должны быть сухими и целыми (используйте обувь с резиновой подошвой, специальные кожаные перчатки без заклепок или скоб)!
- Избегайте прямого контакта с неизолированными гнездами или штекерами!
- Укладывайте сварочные горелки и электрододержатели только на изолирующие подкладки!



Опасность ожога от подключения сварочного тока!

Незакрепленные соединения могут вызвать нагрев разъемов и проводки и, при касании, привести к ожогам!

- Необходимо ежедневно проверять соединения и, при необходимости, закреплять поворотом вправо.



Опасность травмирования вследствие контакта с подвижными узлами!

Устройства подачи проволоки оснащены подвижными компонентами, которые могут захватить кисти рук, волосы, предметы одежды или инструменты и нанести травмы человеку!

- Не подходите к врачающимся или подвижным компонентам и частям привода!
- Следите за тем, чтобы крышки корпуса и защитные крышки во время работы были закрыты!



Опасность травмирования вследствие неконтролируемого выхода сварочной проволоки!

Сварочная проволока может подаваться на высокой скорости, и при неправильной или неполной протяжке проволоки она может выйти и нанести травмы!

- Перед подключением к электросети протяните проволоку от катушки до сварочной горелки надлежащим образом!
- Если сварочная горелка не установлена, ослабьте прижимные ролики привода устройства подачи проволоки!
- Регулярно проверяйте правильность протяжки проволоки!
- Следите, чтобы во время работы все крышки корпуса и защитные крышки были закрыты!



Аппарат находится под электрическим током!

Если работа ведется попеременно с применением различных способов сварки и если к сварочному аппарату одновременно подключены сварочная горелка и электрододержатель, то все они будут находиться одновременно под напряжением холостого хода или сварочным напряжением!

- Поэтому перед началом работы и в перерывах сварочные горелки и электрододержатель всегда должны лежать на изолирующей подкладке!

ОСТОРОЖНО



Повреждения в результате неправильного соединения!

В результате неправильного соединения дополнительные компоненты и источник тока могут получить повреждения!

- Подсоединяйте дополнительные компоненты к соответствующему гнезду и закрепляйте их только после выключения сварочного аппарата.
- Более подробные описания см. в инструкции по эксплуатации соответствующего дополнительного компонента!
- После включения источника тока дополнительные компоненты распознаются автоматически.



Обращение с пылезащитным колпачком!

Пылезащитные колпачки защищают гнезда подключения и, следовательно, сам аппарат от загрязнений и повреждений.

- Если к гнезду не подключен никакой дополнительный компонент, на него должен быть надет пылезащитный колпачок.
- При утере или обнаружении дефекта колпачка его следует заменить!

УКАЗАНИЕ



При подключении учитывайте данные документации на другие компоненты системы!

5.2 Монтаж

ВНИМАНИЕ



Опасность несчастного случая при неправильной транспортировке аппаратов, непригодных для перемещения с помощью крана!

Перемещение аппарата с помощью крана и его подвешивание запрещено! Аппарат может упасть и нанести травмы людям! Ручки и крепления подходят только для ручной транспортировки!

- Аппарат непригоден для перемещения с помощью крана и подвешивания!
- Поднятие при помощи крана или эксплуатация аппарата в подвешенном состоянии возможны, в зависимости от исполнения аппарата, в качестве опции, при необходимости аппарат необходимо доукомплектовать - см. главу 9, Принадлежности!

ОСТОРОЖНО



Место установки!

Аппарат можно устанавливать и эксплуатировать только в помещениях и только на соответствующем прочном и плоском основании!

- Эксплуатирующая сторона должна обеспечить наличие ровного, нескользкого пола и достаточное освещение рабочего места.
- Должна быть всегда обеспечена безопасная эксплуатация аппарата.

5.3 Охлаждение сварочной горелки

ОСТОРОЖНО



Смеси охлаждающих жидкостей!

Смешивание с другими жидкостями или использование непригодной охлаждающей жидкости приводит к материальному ущербу и аннулированию гарантии изготовителя!

- Использовать исключительно охлаждающие жидкости, описанные в данной инструкции ("Обзор охлаждающих жидкостей").
- Не смешивать различные охлаждающие жидкости.
- При замене охлаждающей жидкости необходимо заменить всю жидкость.



Недостаточно антифриза в охлаждающей жидкости сварочной горелки!

В зависимости от условий окружающей среды для охлаждения сварочной горелки могут использоваться различные жидкости - см. главу 5.3.1, Обзор охлаждающих жидкостей.

Охлаждающую жидкость с антифризом (KF 37E или KF 23E) следует регулярно проверять на достаточный уровень антифриза, чтобы избежать повреждения аппарата или дополнительных компонентов.

- Проверка охлаждающей жидкости на достаточный уровень антифриза осуществляется с помощью устройства контроля защиты от мороза TYP 1.
- При недостаточном уровне антифриза в охлаждающей жидкости ее следует заменить!

УКАЗАНИЕ



Утилизацию охлаждающей жидкости следует проводить в соответствии с законодательными предписаниями и с соблюдением соответствующих сертификатов технической безопасности (немецкий номер ключа отходов: 70104)!

- Запрещается утилизировать вместе с бытовыми отходами!
- Запрещается сливать в канализацию!
- Рекомендуемое чистящее средство: вода, возможно, с добавлением чистящих средств.

5.3.1 Обзор охлаждающих жидкостей

Можно использовать следующие охлаждающие жидкости - см. главу 9, Принадлежности:

| Охлаждающая жидкость | Диапазон температур |
|----------------------|---------------------|
| KF 23E (стандарт) | от -10 °C до +40 °C |
| KF 37E | от -20 °C до +10 °C |

5.3.2 Максимальная длина шланг-пакета

| | Насос 3,5 бар | Насос 4,5 бар |
|--|---------------|---------------|
| Аппараты с или без отдельного механизма подачи проволоки | 30 м | 60 м |
| Компактные аппараты с дополнительным промежуточным приводом (пример: miniDrive) | 20 м | 30 м |
| Аппараты с отдельным механизмом подачи проволоки и дополнительным промежуточным приводом (пример: miniDrive) | 20 м | 60 м |

Данные действительны для полной длины шланг-пакета, включая сварочную горелку. Мощность насоса приведена на заводской табличке (параметр: Pmax).

Насос 3,5 бар: Pmax = 0,35 МПа (3,5 бар)

Насос 4,5 бар: Pmax = 0,45 МПа (4,5 бар)

5.4 Указания по прокладке кабелей сварочного тока

УКАЗАНИЕ

- Неправильно проложенные кабели сварочного тока могут привести к нарушению (мерцанию) сварочной дуги!
- Проложить кабель массы и пакет шлангов от источников тока без ВЧ-устройства зажигания (MIG/MAG) параллельно, на максимальную длину и как можно ближе друг к другу.
- Прокладывать кабель массы и пакет шлангов источников тока с ВЧ-устройством зажигания (TIG) на максимальную длину, параллельно, на расстоянии прим. 20 см друг от друга, чтобы избежать ВЧ-пробоев.
- Соблюдать расстояние не менее 20 см к кабелям других источников тока, чтобы избежать их нежелательных воздействий друг на друга.
- Длина кабелей ни в коем случае не должна быть больше предписанной. Для оптимальных результатов сварки не более 30 м. (кабель массы + промежуточный пакет шлангов + кабель горелки).




Рисунок 5-1

УКАЗАНИЕ

Для каждого сварочного аппарата использовать кабель массы из его комплекта поставки!




Рисунок 5-2

УКАЗАНИЕ

Кабели сварочного тока, пакеты шлангов горелок и промежуточные пакеты шлангов полностью сматывать. Избегать образования петель!

Длина кабелей ни в коем случае не должна быть больше предписанной.

Если кабель слишком длинный, его следует укладывать волнообразно.




Рисунок 5-3

5.5 Подключение межсоединительного пакета кабелей




Рисунок 5-4

| Поз. | Символ | Описание |
|------|--------|---|
| 1 | | Источник тока Учитывайте данные дополнительной документации на систему! |
| 2 | | Пакет промежуточных шлангов |
| 3 | | Фиксирующий ремень Устройство для разгрузки натяжения промежуточного пакета шлангов |
| 4 | | Соединительный штекер для подачи сварочного тока от источника тока Подача сварочного тока от источника тока к устройству подачи проволоки |
| 5 | | Присоединительный ниппель G1/4", подключение защитного газа |
| 6 | | 7-контактная розетка (цифровая) Кабель управления устройства подачи проволоки |
| 7 | | Быстроразъемная муфта (красная) отвод охлаждающей жидкости |
| 8 | | Быстроразъемная муфта (синяя) подача охлаждающей жидкости |

- Вставить конец пакета шлангов через устройство для разгрузки натяжения промежуточного пакета шлангов и зафиксировать ремнем, как показано на рисунке.
- Кабельный разъем сварочного тока вставить в разъем „Штекер, сварочный ток“ и зафиксировать вращением по часовой стрелке.
- Накидной гайкой прикрепить шланг защитного газа к соединительному штуцеру G1/4".
- Штекер кабеля цепи управления вставить в 7-контактную розетку и зафиксировать накидной гайкой (штекер можно вставить в розетку только в одном положении).
- Зафиксировать штуцера подключения шлангов охлаждающей воды в соответствующих быстродействующих соединительных муфтах:
отвод – красный - к быстродействующей соединительной муфте, красная (отвод охлаждающей жидкости)
иподача – синий – к быстродействующей соединительной муфте, синяя (подача охлаждающей жидкости).

5.6 Подача защитного газа

5.6.1 Проверка газа

- Медленно открыть вентиль газового баллона.
- Открыть редуктор.
- Включить источник тока главным выключателем.
- Запустить функцию тестирования газа на управлении аппарата.
- Отрегулировать расход защитного газа с помощью редуктора в соответствии с применением.
- Проверка газа запускается на устройстве управления аппаратом путем краткого нажатия кнопки .

Защитный газ поступает приблизительно за 25 секунд, либо пока не будет повторна нажата кнопка.

5.6.2 Функция „Продувка пакета шлангов“

| Элемент управления | Действие | Результат |
|---|---|---|
|  |  5 сек. | Выбор продувки пакета шлангов Защитный газ беспрерывно течет до тех пор, пока не будет повторно нажата кнопка проверки газа. |

5.6.2.1 Регулировка расхода защитного газа

| Вид сварки | Рекомендуемый расход защитного газа |
|-----------------------|---|
| МАГ сварка | Диаметр проволоки x 11,5 = л/мин |
| Пайка МИГ | Диаметр проволоки x 11,5 = л/мин |
| Сварка МИГ (алюминий) | Диаметр проволоки x 13,5 = л/мин (100% аргон) |
| Сварка ВИГ | Диаметр газового сопла в мм равен расходу газа в л/мин. |

При использовании газовых смесей с высоким содержанием гелия количество газа должно быть более высоким!

При необходимости количество газа можно скорректировать на основе следующей таблицы:

| Защитный газ | Коэффициент |
|-----------------|-------------|
| 75% Ar / 25% He | 1,14 |
| 50% Ar / 50% He | 1,35 |
| 25% Ar / 75% He | 1,75 |
| 100% He | 3,16 |

УКАЗАНИЕ



Неверные настройки защитного газа!

Как очень низкая, так и очень высокая настройка защитного газа может привести к попаданию воздуха в сварочную ванну и, как следствие, к образованию пор.

- Расход защитного газа настроить в соответствии с заданием на сварку!

5.7 Сварка МИГ / МАГ

5.7.1 Подключение сварочной горелки

ОСТОРОЖНО



Повреждение аппарата из-за неправильного подключения шлангов жидкости охлаждения!
Если шланги жидкости охлаждения подсоединенны неправильно или используется сварочная горелка с газовым охлаждением, контур жидкости охлаждения обрывается и возможно повреждение аппарата.

- Подсоедините все шланги жидкости охлаждения надлежащим образом!
- Полностью размотайте шланг-пакет и шланг-пакет горелки!
- Учитывайте максимальную длину шланг-пакета - см. главу 5.3, Охлаждение сварочной горелки.
- При использовании сварочной горелки с газовым охлаждением используйте для создания контура жидкости охлаждения перемычку для шланга - см. главу 9, Принадлежности.

УКАЗАНИЕ



Неисправность направляющей втулки для проволоки!

На заводе центральный разъем оснащается капиллярной трубкой для сварочной горелки с направляющей спиралью. Для использования сварочной горелки с пластмассовым сердечником необходимо провести переоборудование!

Сварочная горелка с пластмассовым сердечником

- должна эксплуатироваться с опорной трубой!

Сварочная горелка с направляющей спиралью

- должна эксплуатироваться с капиллярной трубкой!

В зависимости от диаметра и типа проволочного электрода в сварочной горелке должны использоваться либо направляющая спираль, либо пластмассовый направляющий канал с соответствующим внутренним диаметром!

Рекомендация:

- Для сварки с применением жестких, нелегированных проволочных электродов (из стали) используйте направляющую спираль (стальную).
- Для сварки с применением жестких, высоколегированных проволочных электродов (CrNi) используйте хромо-никелевую направляющую спираль.
- Для сварки или пайки с использованием мягких, высоколегированных проволочных электродов или алюминиевых материалов используйте пластмассовый направляющий канал.

Подготовка к подключению сварочных горелок с направляющей спиралью:

- Убедитесь, что капиллярная трубка центрального разъема расположена надлежащим образом!




Рисунок 5-5

Подготовка к подключению сварочных горелок с пластмассовым каналом:

- Вставить капиллярную трубку со стороны механизма подачи проволоки в направлении центрального разъема Euro и вынуть ее возле него.
- Вставить направляющую трубку пластмассового канала со стороны центрального разъема Euro.
- Осторожно вставить центральный штекер сварочной горелки с еще не укороченным пластмассовым каналом в центральный разъем Euro и зафиксировать его накидной гайкой.
- Обрезать пластмассовый канал при помощи ножа - см. главу 9, Принадлежности непосредственно перед роликом механизма подачи проволоки.
- Отвинтить центральный штекер сварочной горелки и вынуть его.
- Зачистить и заострить отсоединенный конец пластмассового канала при помощи точилки для направляющих каналов - см. главу 9, Принадлежности.




Рисунок 5-6




Рисунок 5-7

| Поз. | Символ | Описание |
|------|--------|---|
| 1 | | Сварочная горелка |
| 2 | | Пакет шлангов сварочной горелки |
| 3 | | Центральный разъем (Euro или Dinse) Сварочный ток, защитный газ и кнопка горелки интегрированы |
| 4 | | Быстроразъемная муфта (синяя) подача охлаждающей жидкости |
| 5 | | Быстроразъемная муфта (красная) отвод охлаждающей жидкости |
| 6 | | 19-контактная розетка (аналоговая) Для подключения аналоговых компонентов (дистанционный регулятор, кабель управления сварочной горелки, и т.д.) |

- Центральный штекер сварочной горелки следует ввести в центральное подключение и зафиксировать накидной гайкой.
- Зафиксировать штуцера подключения шлангов охлаждающей воды в соответствующих быстродействующих соединительных муфтах:
отвод – красный - к быстродействующей соединительной муфте, красная (отвод охлаждающей жидкости)
иподача – синий – к быстродействующей соединительной муфте, синяя (подача охлаждающей жидкости).
- Вставить штекер кабеля управления горелки в 19-контактное гнездо подключения и зафиксировать его (только для горелок для сварки MIG/MAG с дополнительным кабелем управления).

5.7.2 Подача проволоки

5.7.2.1 Открыть защитную крышку привода устройства подачи проволоки

ОСТОРОЖНО



Для следующих операций необходимо открыть защитную крышку привода устройства подачи проволоки. Перед началом работы следует обязательно закрыть защитную крышку.

- Разблокировать и открыть защитную крышку.

5.7.2.2 Установка катушки с проволокой

⚠ ОСТОРОЖНО



Существует опасность получения травм, если катушка проволоки закреплена ненадлежащим образом.

При ненадлежащем закреплении катушка проволоки может вырваться из отделения для катушки с проволокой и упасть вниз, что может привести к повреждению оборудования или травмам.

- Закрепить катушку проволоки надлежащим образом при помощи гайки с накаткой в отсеке для крепления катушки.
- Прежде чем начинать работу с оборудованием каждый раз проверять, надежно ли закреплена катушка.

УКАЗАНИЕ



Можно использовать стандартные стрежневые катушки D300. Для применения стандартных корзиночных катушек (DIN 8559) необходим переходник - см. главу 9, Принадлежности.




Рисунок 5-8

| Поз. | Символ | Описание |
|------|--------|---|
| 1 | | Поводковый палец Для фиксации катушки с проволокой |
| 2 | | Гайка с накаткой Для фиксации катушки с проволокой |

- Ослабьте гайку с накаткой на стержне катушки.
- Закрепите катушку со сварочной проволокой на стержне катушки таким образом, чтобы штифт поводка защелкнулся в отверстии, просверленном в катушке.
- Снова затяните гайку с накаткой для крепления катушки с проволокой.

5.7.2.3 Замена роликов подачи проволоки




Рисунок 5-9

| Поз. | Символ | Описание |
|------|--------|---|
| 1 | | Закрутка С помощью закрутки фиксируются крепежные скобы подающих роликов. |
| 2 | | Крепежная скоба При помощи крепежных скоб фиксируются подающие ролики. |
| 3 | | Прижимной узел Фиксация натяжного узла и настройка прижимного давления. |
| 4 | | Натяжной узел |
| 5 | | Подающий ролик см. таблицу «Обзор подающих роликов» |

- Повернуть закрутку на 90° по или против часовой стрелки (до щелчка).
- Откинуть крепежные скобы на 90° в направлении наружу.
- Отпустить и откинуть прижимные узлы (натяжные узлы с роликами противодавления автоматически откинутся вверх).
- Снять подающие ролики с крепления.
- Выбрать новые подающие ролики с учетом данных в таблице «Обзор подающих роликов» и собрать привод в обратной последовательности.




УКАЗАНИЕ



Неудовлетворительные результаты сварки вследствие неправильной настройки механизма подачи проволоки!

Подающие ролики должны соответствовать диаметру проволоки и материалу. Для различения подающие ролики маркированы разными цветами (см. таблицу «Обзор подающих роликов»).

Таблица «Обзор подающих роликов»

| Материал | Диаметр | | Цветовой код | Форма канавки |
|--|---------|-----------|--------------|---|
| | Ø мм | Ø дюймы | | |
| Сталь Легированная сталь Проволока для MIG-пайки | 0,8 | .030 | одноцветный |  |
| | 0,9/1,0 | .035/.040 | | |
| | 1,2 | .045 | | |
| | 1,4 | .052 | | |
| | 1,6 | .060 | | |
| | 2,0 | .080 | | |
| | 2,4 | .095 | | |
| | 2,8 | .110 | | |
| | 3,2 | .125 | | |
| Алюминий | 0,8 | .030 | двуцветный |  |
| | 0,9/1,0 | .035/.040 | | |
| | 1,2 | .045 | | |
| | 1,6 | .060 | | |
| | 2,0 | .080 | | |
| | 2,4 | .095 | | |
| | 2,8 | .110 | | |
| | 3,2 | .125 | | |
| | | | | |
| Порошковая проводка | 0,8 | .030 | двуцветный |  |
| | 0,9 | .035 | | |
| | 1,0 | .040 | | |
| | 1,2 | .045 | | |
| | 1,4 | .052 | | |
| | 1,6 | .060 | | |
| | 2,0 | .080 | | |
| | 2,4 | .095 | | |
| | | | | |

5.7.2.4 Установка проволочного электрода

ОСТОРОЖНО



Опасность травмирования вследствие контакта с подвижными узлами!

Устройства подачи проволоки оснащены подвижными компонентами, которые могут захватить кисти рук, волосы, предметы одежды или инструменты и нанести травмы человеку!

- Не подходите к вращающимся или подвижным компонентам и частям привода!
- Следите за тем, чтобы крышки корпуса и защитные крышки во время работы были закрыты!



Опасность травмирования вследствие неконтролируемого выхода сварочной проволоки!

Сварочная проволока может подаваться на высокой скорости, и при неправильной или неполной протяжке проволоки она может выйти и нанести травмы!

- Перед подключением к электросети протяните проволоку от катушки до сварочной горелки надлежащим образом!
- Если сварочная горелка не установлена, ослабьте прижимные ролики привода устройства подачи проволоки!
- Регулярно проверяйте правильность протяжки проволоки!
- Следите, чтобы во время работы все крышки корпуса и защитные крышки были закрыты!



Опасность травмирования сварочной проволокой, выходящей из сварочной горелки!

Сварочная проволока может выйти из сварочной горелки на большой скорости и привести к повреждению частей тела, лица и глаз!

- Никогда не направляйте сварочную горелку на себя или на других людей!

ОСТОРОЖНО



Опасность усиленного износа из-за неподходящего прижимного давления!

При неподходящем прижимном давлении износ роликов устройства подачи проволоки усиливается!

- С помощью регулировочных гаек прижимных узлов следует настроить такое прижимное давление, при котором проволочный электрод будет подаваться и проскальзывать в случае блокировки катушки проволоки!
- Установить для передних роликов (если смотреть в направлении подачи) более высокое прижимное давление!

УКАЗАНИЕ



Скорость заправки можно плавно регулировать путем одновременного нажатия кнопки заправки сварочной проволоки и вращения ручки потенциометра скорости подачи проволоки. На левом индикаторе устройства управления отображается выбранная скорость заправки, а на правом — текущее значение тока двигателя привода устройства подачи проволоки.




Рисунок 5-10

| Поз. | Символ | Описание |
|------|--------|---------------------------|
| 1 | | Сварочная проволока |
| 2 | | Проволокоприемный ниппель |
| 3 | | Направляющая труба |
| 4 | | Регулировочная гайка |

- Проложить прямо комплект шлангов горелки.
- Осторожно отмотать сварочную проволоку с катушки и протянуть через входной направляющий ниппель к подающим роликам.
- Нажать кнопку заправки проволоки (сварочная проволока захватывается приводом и автоматически направляется к выходу в сварочной горелке).

УКАЗАНИЕ



Для автоматического процесса заправки проволоки очень важно правильно подготовить проволочную проводку, особенно капиллярную и направляющую трубы - см. главу 5.7.1, Подключение сварочной горелки .

- Настроить прижимное давление с помощью регулировочных гаек прижимного узла в зависимости от типа присадки. Прижимное давление следует регулировать отдельно для каждой стороны (слева/справа). Регулировочные значения см. в таблице:

| | |
|-----|---|
| 2,5 | mild steel stainless steel brazing |
| 1 | aluminium |
| 2 | flux-cored |

| | |
|---|-------|
| mild steel stainless steel brazing | 3-3,5 |
| aluminium | 2-2,5 |
| flux-cored | 2,5-3 |

Автоматическая остановка заправки проволоки

Во время процесса заправки прижать сварочную горелку к заготовке. Сварочная проволока будет подаваться до тех пор, пока она не коснется заготовки.

5.7.2.5 Установка тормоза катушки




Рисунок 5-11

| Поз. | Символ | Описание |
|------|--------|---|
| 1 | | Винт с полупотайной головкой с внутренним шестигранником Закрепление отделения для катушки с проволокой и настройка тормоза катушки |

- Затянуть винт с полупотайной головкой с внутренним шестигранником (8 мм) по часовой стрелке, чтобы увеличить тормозное действие.

УКАЗАНИЕ



Тормоз катушки затянуть настолько, чтобы при остановке электромотора устройства подачи проволоки катушка не двигалась, но при работе не блокировалась!

5.7.3 Определение задачи для сварки МИГ / МАГ

Эта серия аппаратов отличается простотой управления при большом количестве функций.

- Множество заданий (заданий на сварку, состоящих из метода сварки, вида материала, диаметра проволоки и вида защитного газа) уже задано предварительно .
- Простой выбор задания из списка предварительно запрограммированных заданий (наклейка на аппарате).
- Требуемые параметры процесса рассчитываются системой в зависимости от заданной рабочей точки (управление одной кнопкой с помощью ручки регулировки скоростью подачи проволоки).
- Другие параметры можно при необходимости настроить в конфигурационном меню системы управления или с помощью компьютерной программы PC300.NET по определению сварочных параметров.

УКАЗАНИЕ



Серия аппаратов Phoenix Expert:

На устройстве управления устройства подачи проволоки можно выбирать специальные сварочные задания SP1 = JOB 129 / SP2 = JOB130 / SP3 = JOB 131. Более подробную информацию о выборе сварочных заданий см. в соответствующей документации по источнику тока.

5.7.4 Выбор заданий на сварку

5.7.4.1 Основные параметры сварки

- Выбрать сварочное задание (JOB) из списка сварочных заданий (JOB-List).
Наклейка «JOB-List» находится на внутренней стороне защитной крышки привода устройства подачи проволоки.

Изменить номер задания можно только при отсутствии сварочного тока.

| Элемент управления | Действие | Результат | Индикация |
|--------------------|----------|--|-----------|
| | 1 x | Выбор списка JOB-List | |
| | | Настроить номер задания. Подождать 3 с, пока настройка будет принята. | |

5.7.4.2 Режим работы

| Элемент управления | Действие | Результат | Индикация |
|--------------------|----------|--|---------------|
| | n x | Выбор режима работы Светодиод отображает выбранный режим работы. | без изменения |

5.7.4.3 Дросселирование / Динамика




Рисунок 5-12

| Индикация | Настройка/Выбор |
|-----------|--|
| | Настройка параметра «Динамика» +40: Жесткая и узкая дуга -40: Мягкая и широкая дуга |

5.7.4.4 superPuls

При использовании функции Supergpulse можно выполнять переключение между главной программой (PA) и сокращенной главной программой (PB). Эта функция может использоваться, например, для сварки тонких листов для целенаправленного снижения тепловложения или выполнения вертикальных швов снизу вверх без маятникового движения. superPuls в сочетании со сварочными процессами EWM- открывает широкий спектр возможностей.

Мощность сварки может отображаться как среднее значение (заводская настройка) или исключительно в программе A. При включении индикации средних значений одновременно загораются сигнальные лампочки для главной программы (PA) и сокращенной главной программы (PB). Варианты индикации можно выбрать при помощи специального параметра P19, - см. главу 5.13, Специальные параметры (расширенные настройки).




Рисунок 5-13

| Индикация | Настройка/Выбор |
|-----------|--|
| | Выбор функции «Supergpulse» Включить/выключить функцию |
| | Включение Включение функции аппарата |
| | Выключение Выключение функции аппарата |

5.7.4.5 Дожигание электрода




Рисунок 5-14

| Индикация | Настройка/Выбор |
|-----------|---|
| | Меню дожигания проволоки Настроить дожигание проволоки. |
| | Настройка параметров (диапазон настройки от 0 до 499) Предотвращает пригорание проволочного электрода в сварочной ванне. Установлено слишком большое значение дожигания электрода: Увеличение округления конца проволочного электрода ведёт к ухудшению свойств зажигания или сильному пригоранию проволочного электрода к сварочному соплу. Установлено слишком малое значение дожигания электрода: Проволочный электрод пригорает к сварочной ванне. |

5.7.5 Рабочая точка для сварки МИГ / МАГ

Рабочая точка (мощность сварки) устанавливается по принципу управления МИГ/МАГ - одной кнопкой, то есть пользователь должен для задания своих рабочих точек, например, задать только требуемую скорость подачи проволоки, а цифровая система рассчитывает оптимальные значения сварочного тока и сварочного напряжения (рабочая точка).

Регулировку рабочей точки можно также производить с таких дополнительных принадлежностей, как дистанционный регулятор, сварочная горелка и т.д.

5.7.5.1 Выбор устройства индикации



Рисунок 5-15

Рабочая точка (сварочная мощность) может отображаться или настраиваться как сварочный ток, толщина листа или скорость подачи проволоки.

| Элемент управления | Действие | Результат |
|--------------------|----------|---|
| | n x | Переключение индикации между: AMP Сварочный ток + Толщина листа 8 Скорость подачи проволоки |

Пример применения

Сваривается алюминий.

- Материал = AlMg,
- Газ = Ar 100%,
- Диаметр проволоки = 1,2 мм

Подходящая скорость проволоки неизвестна и подлежит определению.

- Выбрать соответствующее задание (- см. главу 11.1, JOB-List).
- Переключить индикацию на толщину листа.
- Настроить толщину листа в соответствии с условиями (например, 5 мм).
- Переключить индикацию на скорость подачи проволоки.

Отображается итоговая скорость подачи проволоки (например, 8,4 м/мин.).

5.7.5.2 Настройка рабочих точек в зависимости от толщины материала

Ниже на примере настройки рабочей точки выполнена настройка параметра скорости подачи проволоки.

| Элемент управления | Действие | Результат | Индикация |
|--------------------|----------|--|-----------|
| | | С помощью параметра скорости подачи проволоки повысить или понизить сварочную мощность. Пример индикации: 10,5 м/мин. | |

5.7.5.3 Коррекция длины электрической дуги

Длину электрической дуги можно откорректировать следующим образом.

| Элемент управления | Действие | Результат | Индикация |
|---|---|---|---|
|  |  | Настройка «Коррекция длины электрической дуги» (Пример индикации: -0,9 В, Диапазон настройки от -9,9 В до +9,9 В) |  |

5.7.5.4 Принадлежности для настройки рабочих точек

Настройка рабочей точки возможна с разных дополнительных компонентов, например:

- дистанционных регуляторов;
- специальных горелок;
- программного обеспечения на ПК;
- через интерфейс робота/промышленной шины (необходим дополнительный разъем для соединения со сварочным автоматом, доступный не для всех аппаратов этой серии!)

Обзор принадлежностей . Более подробное описание отдельных аппаратов и их функций приведено в соответствующих инструкциях по эксплуатации.

- см. главу 9, Принадлежности

5.7.6 Отображение сварочных данных сварки МИГ / МАГ

Слева и справа от индикаторов системы управления находятся кнопки „Выбор параметра“ (). Они используются для выбора отображаемых параметров сварки.

Каждое нажатие кнопки переключает индикацию на следующий параметр (светодиоды рядом с кнопкой отображают выбор). После достижения последнего параметра снова отображается первый параметр.



Рисунок 5-16

Отображаются:

- Заданные значения (перед сваркой)
- Фактические значения (во время сварки)
- Запомненные значения (после сварки)

| Параметры | Заданные значения | Фактические значения | Запомненные значения |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Сварочный ток | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Толщина листа | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Скорость подачи проволоки | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Сварочное напряжение | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Мощность сварки | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

При изменении настроек (например, скорость подачи проволоки) индикатор переключается на настройку заданных значений.

5.7.7 coldArc / coldArc puls

Короткая дуга с минимальной теплоотдачей, с малым количеством брызг для сварки и пайки тонкой листовой стали, а также для заварки корня шва с высококачественным перекрытием зазора с малой побежалостью.



Рисунок 5-17

Эти свойства доступны после выбора сварки coldArc - см. главу 5.7.4. Выбор заданий на сварку:

- Снижение коробления и уменьшение побежалости благодаря минимальному внесению тепла
- Значительное уменьшение количества брызг за счет перехода металла практически без потребления энергии
- Простая сварка корневых слоев при любой толщине листа и в любом положении
- Идеальное перекрытие зазора также при изменяющейся ширине зазора
- Нелегированные, низколегированные и высоколегированные стали, а также смешанные соединения, также для самых тонких металлических листов
- Пайка хромоникелевых листов с использованием CuAl8/AlBz8
- Пайка и сварка металлических листов с покрытием, например CuSi, AlSi и Zn
- Ручная и автоматизированная обработка

| Сварка coldArc до: | | \varnothing проволоки (мм) | | | | | | | |
|--------------------|------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 0,8 | | 0,9 | | 1 | | 1,2 | |
| Материал | Газ | JOB | | JOB | | JOB | | JOB | |
| CrNi | Ar 91-99 % | - | | - | | 51 | 7,0 | 52 | 6,0 |
| AlMg | Ar 100 % | - | | - | | 55 | 8,0 | 56 | 8,0 |
| AlSi | Ar 100 % | - | | - | | 59 | 8,0 | 60 | 6,0 |
| AL99 | Ar 100 % | - | | - | | 63 | 8,0 | 64 | 6,0 |
| Сталь | Ar 91-99 % | - | | - | | - | | - | |
| | Ar 80-90 % | 191 | 7,0 | 192 | 6,0 | 193 | 6,0 | 194 | 5,0 |
| | CO2 | 182 | 7,0 | 183 | 6,0 | 184 | 6,0 | 185 | 5,0 |

| Пайка coldArc до: | | \varnothing проволоки (мм) | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|------------------------------|---|-----|------|-----|---|-----|-----|-----|-----|
| | | 0,6 | | 0,8 | | 0,9 | | 1 | | | |
| Материал | Газ | JOB | | JOB | | JOB | | JOB | | JOB | |
| CuSi | Ar 100 % | - | - | 66 | 10,0 | - | - | 67 | 8,0 | 68 | 6,0 |
| CuAl | Ar 100 % | - | - | 70 | 7,0 | - | - | 71 | 6,0 | 72 | 6,0 |
| AlSi | Ar 100 % | - | - | 196 | 8,0 | - | - | 197 | 8,0 | 198 | 8,0 |
| Zn | Ar 100 % | - | - | 200 | 6,0 | - | - | 201 | 6,0 | 202 | 6,0 |

Эти свойства доступны после выбора сварки coldArc (см. главу «Выбор задания на сварку MIG/MAG»).

Во время сварки coldArc в связи с использованием расходных материалов следует уделять особое внимание хорошему качеству подачи проволоки!

- Оборудуйте сварочную горелку и комплект шлангов горелки в соответствии с задачей! (- см. главу 5.7.1, Подключение сварочной горелки и инструкцию по эксплуатации сварочной горелки)

УКАЗАНИЕ



- Эту функцию можно активировать и изменить только с помощью программы PC300.Net!
- (см. руководство по программному обеспечению)

5.7.8 forceArc / forceArc puls

Стабильная по направленности, мощная сварочная дуга с минимальной теплоотдачей и глубоким проваром для верхнего диапазона мощности.




Рисунок 5-18

- Уменьшенный угол раскрытия шва благодаря глубокому провару и стабильной по направленности сварочной дуге
- Прекрасный охват корня шва и пограничное схватывание
- Надежная сварка даже при очень длинном вылете проволоки
- Уменьшение подрезов
- Нелегированные, низколегированные и высоколегированные стали, а также высокопрочные мелкозернистые стали
- Ручная и автоматизированная обработка

| Сварка forceArc от: | | Ø проволоки (мм) | | | | | | | |
|---------------------|-----------|------------------|------|-----|------|-----|------|-----|-----|
| | | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | | | | |
| Материал | Газ | JOB | Ø | JOB | Ø | JOB | Ø | JOB | Ø |
| Сталь | Ar 91-99% | 190 | 17,0 | 254 | 12,0 | 255 | 9,5 | 256 | 7,0 |
| | Ar 80-90% | 189 | 17,0 | 179 | 12,0 | 180 | 9,5 | 181 | 6,0 |
| CrNi | Ar 91-99% | - | - | 251 | 12,0 | 252 | 12,0 | 253 | 6,0 |

После выбора сварки forceArc- см. главу 5.7.4, Выбор заданий на сварку доступны эти свойства.

Как и при импульсной электродуговой сварке, при сварке forceArc следует особое внимание уделять хорошему качеству соединения для подачи сварочного тока!

- Кабели сварочного тока должны быть максимально короткими, а их поперечное сечение должно быть достаточным!
- Кабели сварочного тока, пакеты сварочных горелок и при необходимости промежуточный пакет шлангов полностью сматывать. Избегать образования петель!
- Сварочную горелку, адаптированную для использования в диапазоне высоких мощностей, по возможности использовать с водяным охлаждением.
- При сваривании стали использовать проволоку с достаточным омеднением. Катушка проволоки должна обеспечивать сматывание по слоям.

УКАЗАНИЕ



Нестабильная дуга!

Из-за того, что кабели сварочного тока смотаны не полностью, возможны нарушения (мерцания) дуги.

- Кабели сварочного тока, пакеты сварочных горелок и при необходимости промежуточный пакет шлангов полностью сматывать. Избегать образования петель!

5.7.9 rootArc/rootArc puls

Хорошо моделируемая короткая дуга для максимального упрощения перекрытия зазора и сварки в вынужденной позиции.




Рисунок 5-19

- Меньшее количество брызг в сравнении со стандартной короткой дугой
- Ярко выраженный корень шва и надежное пограничное схватывание
- Нелегированные и низколегированные стали
- Ручная и автоматизированная обработка

| Сварка rootArc до: | | Ø проволоки (мм) | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------------|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Материал | Газ | 0,6 | | 0,8 | | 0,9 | | 1 | | 1,2 | | 1,6 | |
| | | JOB | ⊗ | JOB | ⊗ | JOB | ⊗ | JOB | ⊗ | JOB | ⊗ | JOB | ⊗ |
| Сталь | CO2 | - | - | - | - | - | - | 204 | 7,0 | 205 | 5,0 | - | - |
| | Ar 80-90% | - | - | - | - | - | - | 206 | 8,0 | 207 | 6,0 | - | - |

УКАЗАНИЕ



Нестабильная дуга!

Из-за того, что кабели сварочного тока смотаны не полностью, возможны нарушения (мерцания) дуги.

- Кабели сварочного тока, пакеты сварочных горелок и при необходимости промежуточный пакет шлангов полностью сматывать. Избегать образования петель!

5.7.10 pipeSolution

Мощная сварочная дуга для быстрой и надежной сварки с зазором и без него во всех положениях.




Рисунок 5-20

- Заварка корня шва при обработке металлических листов и труб во всех положениях
- Нелегированные и низколегированные стали, а также высокопрочные мелкозернистые стали
- Ручная и автоматизированная обработка

| Сварка pipeSolution до: | | Ø проволоки (мм) | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|------------------|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Материал | Газ | 0,6 | | 0,8 | | 0,9 | | 1 | | 1,2 | | 1,6 | |
| | | JOB | ⊗ | JOB | ⊗ | JOB | ⊗ | JOB | ⊗ | JOB | ⊗ | JOB | ⊗ |
| Сталь | CO2 | x | x | x | x | x | x | 171 | 6,0 | 172 | 5,0 | x | x |
| | Ar 80-90 % | x | x | x | x | x | x | 173 | 6,0 | 174 | 5,0 | x | x |

5.7.11 Циклограммы / режимы работы сварки МИГ/МАГ

УКАЗАНИЕ

 Такие параметры сварки, как подготовительные потоки газа, открытое пламя и т.д., которые требуются в большом числе применений, можно ввести по требованию.

5.7.11.1 Знаки и значения функций

| Символ | Значение |
|---|---|
|  | Нажмите кнопку сварочной горелки |
|  | Отпустить кнопку сварочной горелки |
|  | Кратковременно нажать кнопку сварочной горелки (нажать и сразу отпустить) |
|  | Защитный газ подается |
|  | Мощность сварки |
|  | Проволочный электрод подается |
|  | Начальная скорость подачи проволоки |
|  | Обратное горение электрода или т.н. дожигание сварочной проволоки |
|  | Предварительная подача газа до начала сварки или т.н. продувка газом |
|  | Подача газа после окончания сварки или т.н. задержка газа |
|  | 2-тактный |
|  | 2-тактный, специальный |
|  | 4-тактный |
|  | 4-тактный, специальный |
|  | Время |
|  | Программа старта |
|  | Основная программа |
|  | Пониженная основная программа |
|  | Программа завершения сварки или т.н. программа заварки кратера |
|  | Время сварки точки |

2-тактный режим




Рисунок 5-21

1-й такт

- Нажмите и удерживайте кнопку горелки.
- Защитный газ подается (продувка газом)
- Мотор устройства подачи проволоки работает с начальной скоростью. Электрическая дуга загорается после касания работают с начальной скоростью проволочного электрода к изделию, сварочный ток течет.
- Переключение на выбранную скорость подачи проволоки.

2-й такт

- Отпустите кнопку сварочной горелки
- Останавливается двигатель устройства подачи проволоки.
- По истечении настроенного времени дожигания электрода электрическая дуга гаснет.
- Начинается отсчет времени задержки газа.

2-тактный режим с функцией Superpuls




Рисунок 5-22

1-й такт

- Нажмите и удерживайте кнопку горелки.
- Защитный газ подается (продувка газом)
- Мотор устройства подачи проволоки Мотор устройства подачи проволоки
- Электрическая дуга загорается после касания проволочного электрода к изделию, сварочный ток течёт.
- Включается функция Superpuls, начиная с основной программы P_A :
Параметры сварки меняются через заданные промежутки времени (t_2 и t_3) между основной программой P_A и пониженной основной программой P_B .

2-й такт

- Отпустите кнопку сварочной горелки
- Функция Superpuls выключается.
- Останавливается двигатель устройства подачи проволоки.
- По истечении настроенного времени дожигания электрода электрическая дуга гаснет.
- Начинается отсчет времени задержки газа.

2-тактный, специальный




Рисунок 5-23

1-й такт

- Нажать и удерживать кнопку сварочной горелки
- Защитный газ подается (продувка газом)
- Мотор устройства подачи проволоки работает с начальной скоростью.
- Электрическая дуга загорается после касания проволочного электрода к изделию, сварочный ток течет (стартовая программа P_{START} на время t_{start}).
- Изменение тока на основную программу P_A .

2-й такт

- Отпустить кнопку сварочной горелки
- Изменение тока на программу окончания сварки P_{END} на время t_{end} .
- Останавливается двигатель устройства подачи проволоки.
- По истечении настроенного времени дожигания электрода электрическая дуга гаснет.
- Начинается отсчет времени задержки газа.




Рисунок 5-24

УКАЗАНИЕ



Время старта t_{start} нужно прибавить к времени точки t_2 .

1-й такт

- Нажать и удерживать кнопку горелки.
- Заданный газ подается (предварительная подача газа).
- Двигатель устройства подачи проволоки работает на «ползучей» скорости.
- Электрическая дуга загорается после подачи проволочного электрода к изделию, Сварочный ток течет (стартовая программа P_{START} . Начинается отсчет времени сварки точки).
- Изменение тока на основную программу P_A .
- По истечении настроенного времени сварки точки происходит изменение тока на конечную программу P_{END} .
- Двигатель устройства подачи проволоки останавливается.
- По истечении настроенного времени обратного горения электрода дуга гаснет.
- Начинается отсчет времени продувки газа после окончания сварки.

2-й такт

- Отпустить кнопку горелки.

При отпускании кнопки горелки (2-й такт) процесс сварки прерывается даже до истечения времени сварки точки (изменение тока на конечную программу P_{END}).

2-тактный специальный режим с функцией Superpuls




Рисунок 5-25

1-й такт

- Нажать и удерживать кнопку сварочной горелки
- Защитный газ подается (продувка газом)
- Мотор устройства подачи проволоки работает с начальной скоростью
- Электрическая дуга загорается после касания проволочного электрода к изделию, сварочный ток течет (стартовая программа P_{START} на время t_{start}).
- Изменение тока на основную программу P_A
- Включается функция Superpuls, начиная с основной программы P_A :
Параметры сварки меняются через заданные промежутки времени (t_2 и t_3) между основной программой P_A и пониженной основной программой P_B .

2-й такт

- Отпустить кнопку сварочной горелки
- Функция Superpuls выключается.
- Изменение тока на конечную программу P_{END} на время t_{end} .
- Останавливается двигатель устройства подачи проволоки.
- По истечении настроенного времени дожигания электрода электрическая дуга гаснет.
- Начинается отсчет времени задержки газа.




Рисунок 5-26

1-й такт

- Нажать и удерживать кнопку сварочной горелки
- Защитный газ подается (продувка газом)
- Мотор устройства подачи проволоки работает с начальной скоростью
- Электрическая дуга загорается после касания проволочного электрода к изделию, Сварочный ток течет.
- Переключение на выбранную скорость подачи проволоки (основная программа P_A).

2-й такт

- Отпустить кнопку сварочной горелки (без результата)

3-й такт

- Нажмите кнопку сварочной горелки (без результата)

4-й такт

- Отпустить кнопку сварочной горелки
- Останавливается двигатель устройства подачи проволоки.
- По истечении настроенного времени дожигания электрода электрическая дуга гаснет.
- Начинается отсчет времени задержки газа.

4-тактный режим с функцией Superpuls




Рисунок 5-27

1-й такт:

- Нажать и удерживать кнопку сварочной горелки
- Защитный газ подается (продувка газом)
- Мотор устройства подачи проволоки работает с начальной скоростью
- Электрическая дуга загорается после касания проволочного электрода к изделию, сварочный ток течет.
- Включается функция Superpuls, начиная с основной программы P_A :
Программы сварки меняются через заданные промежутки времени (t_2 и t_3) между основной программой P_A и пониженной основной программой P_B .

2-й такт:

- Отпустить кнопку сварочной горелки (без результата)

3-й такт:

- Нажмите кнопку сварочной горелки (без результата)

4-й такт:

- Отпустить кнопку сварочной горелки
- Функция Superpuls выключается.
- Останавливается двигатель устройства подачи проволоки.
- По истечении настроенного времени дожигания электрическая дуга гаснет.
- Начинается отсчет времени задержки газа.

4-тактный режим с переходом на другой вид сварки (переключение методов сварки)

УКАЗАНИЕ

 Для активации или настройки функции - см. главу 5.7.17, Экспертное меню (MIG/MAG).




Рисунок 5-28

1-й такт:

- Нажать и удерживать кнопку горелки.
- Защитный газ подается (предварительная подача газа).
- Мотор устройства подачи проволоки работает на «ползучей» скорости.
- Электрическая дуга загорается после подачи проволочного электрода к изделию, сварочный ток течет.
- Включить смену метода сварки, начиная с метода P_A :
Метод сварки меняется через заданные промежутки времени (t_2 и t_3) между сохраненным в сварочном задании методом P_A и методом P_B

Если в сварочном задании содержится стандартный способ, то в процессе работы будет постоянно происходить переключение со стандартного режима на импульсный. Это же происходит и в случае обратной полярности.

2-й такт:

- Отпустить кнопку горелки (без результата).

3-й такт:

- Нажать кнопку горелки (без результата).

4-й такт:

- Отпустить кнопку горелки.
- Функция Superpuls выключается.
- Останавливается электромотор устройства подачи проволоки.
- По истечении настроенного времени обратного горения электрода дуга гаснет.
- Истекает время продувки газом после окончания сварки.

4-тактный, специальный




Рисунок 5-29

1-й такт

- Нажать и удерживать кнопку сварочной горелки
- Защитный газ подается (продувка газом)
- Мотор устройства подачи проволоки работает с начальной скоростью
- Электрическая дуга загорается после касания проволочного электрода к изделию, сварочный ток течет (стартовая программа P_{START}).

2-й такт

- Отпустить кнопку сварочной горелки
- Изменение тока на основную программу P_A .

Изменение тока на основную программу P_A осуществляется только по истечении установленного времени t_{START} , но не позднее того, как будет отпущена кнопка сварочной горелки.

В режиме кратковременного нажатия¹⁾ можно переключиться на пониженную основную программу P_B . Повторное нажатие приводит к переключению обратно, на основную программу P_A .

3-й такт

- Нажать и удерживать кнопку сварочной горелки
- Изменение тока на программу окончания сварки P_{END} .

4-й такт

- Отпустить кнопку сварочной горелки
- Останавливается двигатель устройства подачи проволоки.
- По истечении настроенного времени дожигания электрода электрическая дуга гаснет.
- Начинается отсчет времени задержки газа.

УКАЗАНИЕ



¹⁾ Отключить режим кратковременного нажатия (короткое нажатие и отпускание в течение 0,3 сек) Если переключение сварочного тока на пониженную основную программу P_B кратковременным нажатием отключено, то в ходе выполнения программы необходимо настроить значение параметра DV3 на 100% ($P_A = P_B$).

4-тактный специальный режим с переходом на другой вид сварки путем короткого нажатия (переключение методов сварки)

УКАЗАНИЕ

 Для активации или настройки функции - см. главу 5.7.17, Экспертное меню (MIG/MAG).




Рисунок 5-30

1-й такт

- Нажать и удерживать кнопку горелки.
- Защитный газ подается (предварительная подача газа).
- Электромотор устройства подачи проволоки работает на «ползучей» скорости.
- Электрическая дуга загорается после подачи проволочного электрода к изделию, сварочный ток течет (стартовая программа P_{START}).

2-й такт

- Отпустить кнопку горелки.
- Изменение тока на основную программу P_A .

Изменение тока на основную программу P_A осуществляется только по истечении установленного времени t_{START} , но не позднее того, как будет отпущена кнопка сварочной горелки.

Краткое нажатие (нажатие кнопки горелки менее 0,3 сек.) переключает способ сварки (P_B).

Если в основной программе определен стандартный способ, то краткое нажатие переключает на импульсный способ, очередное краткое нажатие – снова на стандартный способ и т.д.

3-й такт

- Нажать и удерживать кнопку горелки.
- Изменение тока на конечную программу P_{END} .

4-й такт

- Отпустить кнопку горелки.
- Останавливается электромотор устройства подачи проволоки.
- По истечении настроенного времени обратного горения электрода - дуга гаснет.
- Истекает время продувки газом после окончания сварки.

4-тактный специальный режим с переходом на другой вид сварки (переключение методов сварки)

УКАЗАНИЕ



Для активации или настройки функции - см. главу 5.7.17, Экспертное меню (MIG/MAG).




Рисунок 5-31

1-й такт

- Нажать и удерживать кнопку горелки.
- Защитный газ подается (предварительная подача газа).
- Электромотор устройства подачи проволоки работает на «ползучей» скорости.
- Электрическая дуга загорается после подачи проволочного электрода к изделию, сварочный ток течет (стартовая программа P_{START} на время t_{start}).

2-й такт

- Отпустить кнопку горелки.
- Изменение тока на основную программу P_A .
- Включить смену способа сварки, начиная со способа P_A :
Способ сварки меняется через заданные промежутки времени (t_2 и t_3) между сохраненным в сварочном задании способом P_A и способом P_B .

Если в сварочном задании содержится стандартный способ, то в процессе работы будет постоянно происходить переключение со стандартного режима на импульсный. Это же происходит и в случае обратной полярности.

3-й такт

- Нажать кнопку сварочной горелки.
- Функция Superpuls выключается.
- Изменение тока на конечную программу P_{END} для времени t_{end} .

4-й такт

- Отпустить кнопку горелки.
- Останавливается электромотор устройства подачи проволоки.
- По истечении настроенного времени обратного горения электрода дуга гаснет.
- Истекает время продувки газом после окончания сварки.

4-тактный специальный режим с функцией Superpuls




Рисунок 5-32

1-й такт

- Нажать и удерживать кнопку сварочной горелки
- Защитный газ подается (продувка газом)
- Мотор устройства подачи проволоки работает с начальной скоростью
- Электрическая дуга загорается после касания проволочного электрода к изделию, сварочный ток течет (стартовая программа P_{START} на время t_{start}).

2-й такт

- Отпустить кнопку сварочной горелки
- Изменение тока на основную программу P_{A}
- Включается функция Superpuls, начиная с основной программы P_{A} :
Параметры сварки меняются через заданные промежутки времени (t_2 и t_3) между основной программой P_{A} и пониженной основной программой P_{B} .

3-й такт

- Нажать кнопку сварочной горелки.
- Функция Superpuls выключается.
- Изменение тока на программу окончания сварки P_{END} на время t_{end} .

4-й такт

- Отпустить кнопку сварочной горелки
- Останавливается двигатель устройства подачи проволоки.
- По истечении настроенного времени дожигания электрода электрическая дуга гаснет.
- Начинается отсчет времени задержки газа.

5.7.12 Ход выполнения программы для сварки МИГ / МАГ (режим «Program-Steps»)

Некоторым материалам, таким, как алюминий, необходимы специальные функции, чтобы сваривать их надёжно и с высоким качеством. Для этого устанавливается 4-тактный специальный режим работы со следующими программами:

- Стартовая программа P_{START} (сокращение непроваров в начале шва)
- Основная программа P_A (длительная сварка)
- уменьшенная основная программа P_B (целенаправленное сокращение тепловнесения)
- Программа окончания сварки P_{END} (минимизация кратеров в конце шва вследствие целенаправленного сокращения тепловнесения)

Программы содержат такие параметры, как скорость подачи проволоки (рабочая точка), коррекция длины электрической дуги, время изменения тока, длительность программы и др.




Рисунок 5-33

В каждом сварочном задании можно устанавливать отдельно программы запуска, сокращенной основной программы и программы завершения, также будет производиться переключение на импульсный способ.

Эти установки будут сохранены в сварочном аппарате вместе со сварочным заданием. В заводских настройках в программе завершения всех сварочных заданий forceArc импульсный способ активный.

УКАЗАНИЕ

Для активации или настройки функции - см. главу 5.7.17, Экспертное меню (MIG/MAG).

5.7.12.1 Выбор параметров выполнения программы

| Элемент управления | Действие | Результат | Индикация |
|--------------------|----------|--|-----------|
| | | Выбор параметров в ходе выполнения программы | |
| | | Настройка параметров сварки | |

5.7.12.2 Обзор параметров сварки МИГ/МАГ

УКАЗАНИЕ

 P_{START} , P_B и P_{END} на заводе устанавливаются в качестве относительных программ. Они зависят в процентном отношении от скорости подачи проволоки в главной программе P_A . Эти программы при необходимости можно установить в качестве абсолютных (см. главу «Настройка специальных параметров P21»).




Рисунок 5-34

Основные параметры

| Поз. | Значение / объяснение | Диапазон регулирования |
|------|--|------------------------------------|
| 1 | Время предварительной подачи газа | от 0,0 с. до 20,0 с. |
| 2 | P_{START} Скорость подачи проволоки, относительная Коррекция длины электрической дуги | от 1% до 200% от -9,9V до +9,9V |
| 3 | Длительность | от 0,0 с. до 20,0 с. |
| 4 | Длительность изменения тока с P_{START} на P_A | от 0,0 с. до 20,0 с. |
| 5 | P_A Скорость подачи проволоки, абсолютная | от 0,1 м/мин до 40,0 м/мин |
| 6 | Длительность (Время точечной сварки и Superpuls) | от 0,01 с. до 20,0 с. |
| 7 | P_B Скорость подачи проволоки, относительная Коррекция длины электрической дуги, относительная | от 1% до 200% от -9,9V до +9,9V |
| 8 | Длительность | от 0,01 с. до 20,0 с. |
| 9 | Длительность изменения тока с P_A на P_{END} | от 0,0 с. до 20 с. |
| 10 | P_{END} Скорость подачи проволоки, относительная Коррекция длины электрической дуги | от 1% до 200% от -9,9V до +9,9V |
| 11 | Длительность (Superpuls) | от 0,0 с. до 20 с. |
| 12 | Время продувки газа | от 0,0 с. до 20 с. |
| 13 | Функция «Superpulsen» | Вкл / Выкл |

5.7.12.3 Пример, сварка прихватками (2-тактный режим)




Рисунок 5-35

Основные параметры

| Параметры сварки | Значение / объяснение | Диапазон регулирования |
|---|-----------------------------------|------------------------|
| GASstr | Время продувки газом | от 0,0 с. до 20,0 с. |
| GASEnd: | Время задержки газа | от 0,0 с. до 20 с. |
| RUECK | Длина обратного горения электрода | от 2 до 500 |
| Основная программа Р_A | | |
| Параметры сварки | Значение / объяснение | Диапазон регулирования |
| | Настройка дожигания проволоки | |

5.7.12.4 Пример, сварка алюминия прихватками (2-тактный специальный режим)




Рисунок 5-36

Основные параметры

| Параметры сварки | Значение / объяснение | Диапазон регулирования |
|--|-------------------------------------|------------------------|
| GASstr | Время продувки газом | от 0,0 с. до 20,0 с. |
| GASEnd: | Время задержки газа | от 0,0 с. до 20 с. |
| RUECK | Длина дожигания электрода | от 2 до 500 |
| Стартовая программа Р_{START} | | |
| Параметры сварки | Значение / объяснение | Диапазон регулирования |
| DVstart | Скорость подачи проволоки | от 0% до 200% |
| Ustart | Коррекция длины электрической дуги | от -9,9V до +9,9V |
| tstart | Длительность | от 0,0 с. до 20 с. |
| Основная программа Р_A | | |
| Параметры сварки | Значение / объяснение | Диапазон регулирования |
| | Настройка скорости подачи проволоки | |
| Программа «Заварка кратера» Р_{END} | | |
| Параметры сварки | Значение / объяснение | Диапазон регулирования |
| DVend | Скорость подачи проволоки | от 0% до 200% |
| Uend | Коррекция длины электрической дуги | от -9,9V до +9,9V |
| tend | Длительность | от 0,0 с. до 20 с. |

5.7.12.5 Пример, сварка алюминия (4-тактный специальный режим)




Рисунок 5-37

Основные параметры

| Параметры сварки | Значение / объяснение | Диапазон регулирования |
|---|--|------------------------|
| GASstr | Время продувки газом | от 0,0 с. до 20,0 с. |
| GASend: | Время задержки газа | от 0,0 с. до 20 с. |
| RUECK | Длина электрода электрода | от 2 до 500 |
| Стартовая программа P_{START} | | |
| Параметры сварки | Значение / объяснение | Диапазон регулирования |
| DVstart | Скорость подачи проволоки | от 0% до 200% |
| Ustart | Коррекция длины электрической дуги | от -9,9V до +9,9V |
| tstart | Длительность | от 0,0 с. до 20 с. |
| Основная программа P_A | | |
| Параметры сварки | Значение / объяснение | Диапазон регулирования |
| | Настройка скорости подачи проволоки | |
| Уменьшенная основная программа P_B | | |
| Параметры сварки | Значение / объяснение | Диапазон регулирования |
| DV3 | Скорость подачи проволоки | от 0% до 200% |
| U3 | Коррекция длины электрической дуги | от -9,9V до +9,9V |
| Программа «Заварка кратера» P_{END} | | |
| Параметры сварки | Значение / объяснение | Диапазон регулирования |
| tSend | Длительность изменения тока с P_A или P_B на P_{END} | от 0,0 с. до 20 с. |
| DVend | Скорость подачи проволоки | от 0% до 200% |
| Uend | Коррекция длины электрической дуги | от -9,9V до +9,9V |
| tend | Длительность | от 0,0 с. до 20 с. |

5.7.12.6 Пример, наружные швы (4-тактный режим Superpuls)




Рисунок 5-38

Основные параметры

| Параметры сварки | Значение / объяснение | Диапазон регулирования |
|---|--|------------------------|
| GASstr | Время продувки газом | от 0,0 с. до 20,0 с. |
| GASend: | Время задержки газа | от 0,0 с. до 20 с. |
| RUECK | Длина дожигания электрода | от 2 до 500 |
| Стартовая программа P_{START} | | |
| Параметры сварки | Значение / объяснение | Диапазон регулирования |
| DVstart | Скорость подачи проволоки | от 0% до 200% |
| Ustart | Коррекция длины электрической дуги | от -9,9V до +9,9V |
| tstart | Длительность | от 0,0 с. до 20 с. |
| Основная программа P_A | | |
| Параметры сварки | Значение / объяснение | Диапазон регулирования |
| tS1 | Длительность изменения тока с P_{START} на P_A | от 0,0 с. до 20 с. |
| DV3 | Настройка скорости подачи проволоки | от 0% до 200% |
| t2 | Длительность | от 0,1 с. до 20 с. |
| tS3 | Длительность изменения тока с P_B на P_A | от 0,0 с. до 20 с. |
| Уменьшенная основная программа P_B | | |
| Параметры сварки | Значение / объяснение | Диапазон регулирования |
| tS2 | Длительность изменения тока с P_A на P_B | от 0,0 с. до 20 с. |
| DV3 | Скорость подачи проволоки | от 0% до 200% |
| U3 | Коррекция длины электрической дуги | от -9,9V до +9,9V |
| t3 | Длительность | от 0,1 с. до 20 с. |
| Программа «Заварка кратера» P_{END} | | |
| Параметры сварки | Значение / объяснение | Диапазон регулирования |
| tSend | Длительность изменения тока с P_A или P_B на P_{END} | от 0,0 с. до 20 с. |
| DVend | Скорость подачи проволоки | от 0% до 200% |
| Uend | Коррекция длины электрической дуги | от -9,9V до +9,9V |
| tend | Длительность | от 0,0 с. до 20 с. |

5.7.13 Режим «Главная программа А»

Для различных сварочных работ или позиций на детали требуется различная сварочная мощность (рабочие точки) или сварочные программы. В каждой из 16 программ сохраняются следующие параметры.

- Режим работы
- Вид сварки
- Функция Superpulsen (ВКЛ/ВКЛ)
- Скорость подачи проволоки (DV2)
- Коррекция напряжения (U2)
- Динамика (DYN2)

Пользователь может изменить параметры сварки в главных программах при помощи следующих компонентов.

| | Переключение программы | Переключение сварочного задания (JOB) | Программа | Режим работы | Superpuls | Скорость подачи проволоки | Корректировка напряжения | Динамика | | | |
|---|------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------------------|--------------------------|----------|--|--|--|
| M3.71 Управление устройством подачи проволоки | да | | P0 | да | | | | | | | |
| | | | P1...15 | | | | | | | | |
| R20 Дистанционный регулятор | да | нет | P0 | нет | | да | нет | | | | |
| | | | P1...9 | | | да 1) | | | | | |
| R40 Дистанционный регулятор | да | нет | P0 | нет | да | да | нет | | | | |
| | | | P1...15 | | | нет | | | | | |
| R50 Дистанционный регулятор | да | нет | P0 | да | | | | | | | |
| | | | P1...15 | | | | | | | | |
| PC 300.NET Программное обеспечение | | нет | P0 | да | нет | | | | | | |
| | | | P1...15 | да | | | | | | | |
| Up / Down Сварочная горелка | да | нет | P0 | нет | | да | нет | | | | |
| | | | P1...9 | | | нет | | | | | |
| 2 Up / Down Сварочная горелка | да | нет | P0 | нет | | да | нет | | | | |
| | | | P1...15 | | | нет | | | | | |
| PC 1 Сварочная горелка | да | нет | P0 | нет | | да | нет | | | | |
| | | | P1...15 | | | нет | | | | | |
| PC 2 Сварочная горелка | да | | P0 | нет | | да | нет | | | | |
| | | | P1...15 | | | нет | | | | | |

1) в режиме корректировки, см. специальный параметр «P7 — режим корректировки, настройка предельного значения»

Пример 1: Сварка деталей с различной толщиной листа (2-тактный режим)




Рисунок 5-39

Пример 2: Сварка в разных точках одной детали (4-тактный режим)




Рисунок 5-40

Пример 3: сварка алюминия с различной толщиной листа (2 или 4-тактный специальный режим)




Рисунок 5-41

УКАЗАНИЕ



Можно определить до 16 программ (от P_{A0} до P_{A15}).

В каждой программе можно задать рабочую точку (скорость подачи проволоки, коррекцию длины электрической дуги, динамику / дросселирование).


Исключение составляет программа P0: Здесь настройка рабочей точки выполняется вручную.

Изменения параметров сварки сразу сохраняются!

5.7.13.1 Выбор параметров (программа A)

УКАЗАНИЕ

 Параметры сварки можно изменить, только если ключевой выключатель стоит в положении „1“.

| Элемент управления | Действие | Результат | Индикация |
|---|---|--|---|
|  |  | Переключить индикацию параметров сварки на индикацию программы. (Горит светодиод Prog) |  |
|  |  | Выбрать номер программы. Пример индикации: Программа "1". |  |
|  |  | Выбрать параметр режима программы „Главная программа (P_A)“. (Горит светодиод) | |
|  |  | Настроить скорость проволоки. (Абсолютное значение) |  |
|  |  | Настроить коррекцию длины электрической дуги. Пример индикации: Коррекция „-0,8 В“ (Диапазон настройки: от -9,9 В до +9,9 В) |  |
|  |  | Выбрать параметр режима программы "Динамика". | |
|  |  | Настроить режим «Динамика». (Диапазон настройки от 40 до -40) 40: Жесткая и узкая дуга. -40: Мягкая и широкая дуга. |  |

5.7.14 Принудительное отключение сварки МИГ / МАГ

УКАЗАНИЕ

 Сварочный аппарат завершает процесс зажигания и сварки в следующих случаях:

- При отказе зажигания (в течение 5 с после сигнала запуска отсутствует сварочный ток).
- При разрыве дуги (электрическая дуга отсутствует дольше 5 с).

5.7.15 Стандартная горелка для сварки МИГ / МАГ

Кнопка на горелке для сварки МИГ служит в основном для начала и завершения процесса сварки.

| Элементы управления | Функции |
|---------------------|--|
| | Кнопка горелки • Начало / завершение сварки |

Кроме того, в зависимости от типа аппарата и конфигурации системы управления при нажатии кнопки горелки можно вызвать и другие функции- см. главу 5.13, Специальные параметры (расширенные настройки):

- Переключение между сварочными программами (P8).
- Выбор программы перед началом сварки (P17).
- Переключение между импульсной и стандартной сваркой в 4-тактном специальном режиме работы.
- Переключение между устройствами подачи проволоки в спаренном режиме (P10).

5.7.16 Специальная горелка МИГ/МАГ

Описания функций и дополнительные указания можно найти в инструкции по эксплуатации соответствующей сварочной горелки!

5.7.16.1 Программный режим работы / Режим нарастания и спада тока (Up/Down)




Рисунок 5-42

| Поз. | Символ | Описание |
|------|--------|--|
| 1 | | Переключатель функций сварочной горелки (требуется специальная сварочная горелка) Programm Up / Down Переключение программ или режимов работы Плавная регулировка мощности сварки. |

5.7.16.2 Переключение с двухтактного на промежуточный привод

⚠ ОПАСНОСТЬ

Ни в коем случае не выполнять неквалифицированный ремонт и модификации!
Во избежание травмирования персонала и повреждения аппарата ремонт или модификация
аппарата должны выполняться только квалифицированным, обученным персоналом!
При несанкционированных действиях гарантия теряет силу!

- Ремонт поручать обученным лицам (квалифицированному персоналу)!

ОСТОРОЖНО**Проверка!**

Перед повторным вводом в эксплуатацию должны обязательно проводиться осмотр и
эксплуатационные испытания согласно стандарту IEC / DIN EN 60974-4, "Оборудование для
электродуговой сварки – осмотр и эксплуатационные испытания".

- Подробные указания приводятся в стандартном руководстве по эксплуатации сварочного аппарата.

Штекеры находятся прямо на плате M3.7x.

| Штекер | Функция |
|---------|--|
| для X24 | Сварочная горелка с режимом тяни/толкай (заводская настройка) |
| для X23 | Эксплуатация с промежуточным приводом |

5.7.17 Экспертное меню (MIG/MAG)

Экспертное меню содержит функции и параметры, которые нельзя настроить непосредственно в системе управления аппарата, или которые не требуют регулярной настройки.

5.7.17.1 Выбор





Рисунок 5-43

| Индикация | Настройка/Выбор |
|-----------|---|
| | Корректировка времени дожигания проволоки (диапазон настройки от 0 до 499) При слишком высоком значении на конце электрода образуется слишком большой шарик (плохие характеристики повторного зажигания) или проволочный электрод прилипает к контактному наконечнику. При слишком низком значении проволочный электрод залипает в сварочной ванне. <ul style="list-style-type: none">• Повышение значения > увеличение времени дожигания• Уменьшение значения > уменьшение времени дожигания |
| | Настройка ограничения количества программ в зависимости от выбранного задания (JOB)/n-тактный режим При помощи данной функции ограничения для определенного задания можно ограничить количество доступных для выбора программ (от 2 до 9). Такую настройку можно произвести отдельно для каждого задания (Job). Кроме того, после анализа практического опыта была добавлена функция ограничения количества программ для всех заданий. Она активируется при помощи специального параметра P4 и применяется для всех заданий (JOB), для которых не установлена индивидуальная настройка ограничения количества программ (см. описание специального параметра). Кроме того, существует возможность использовать режим «4-тактный специальный (n-тактный режим)» при переключении специального параметра 8 на значение 2. В таком случае (активирована настройка переключения программ в зависимости от задания (JOB), специальный параметр 8 установлен на 2 и включен режим 4-тактный специальный) можно путем короткого нажатия кнопки горелки в главной программе перейти к следующей программе (см. описание специального параметра). 1 без ограничения количества программ в зависимости от задания (JOB). 2-9 ограничение макс. количества доступных для выбора программ в зависимости от задания (JOB). |
| | Смена способа сварки (переключение методов сварки) При активации данной функции можно выполнять переключение между сваркой стандартной дугой и сваркой импульсной дугой. Переключение осуществляется либо при помощи короткого нажатия кнопки горелки (4-тактный специальный), либо при активации функции Supergpuls (переключение между программой РA и РB). on функция включена. off функция выключена. |
| | Импульсная сварка (программа PSTART) Импульсная сварка может активироваться в стартовой программе (PSTART) в режимах 2-тактный специальный или 4-тактный специальный on функция включена. off функция выключена. |
| | Импульсная сварка (программа PEND) Импульсная сварка может активироваться в конечной программе (PEND) в режимах 2-тактный специальный или 4-тактный специальный. on функция включена. off функция выключена. |
| | Способ зажигания (MIG/MAG) Применение Зажигание с малым количеством брызг, например при сварке алюминия или хромоникелевых материалов. 0 = стандартное зажигание дуги 1 = зажигание дуги с отводом проволоки для сварки с функцией Push/Pull 2 = зажигание дуги с отводом проволоки для сварки без функции Push/Pull |

5.8 Сварка ВИГ

5.8.1 Подключение сварочной горелки




Рисунок 5-44

| Поз. | Символ | Описание |
|------|--------|---|
| 1 | | Сварочная горелка |
| 2 | | Пакет шлангов сварочной горелки |
| 3 | | Центральный разъем (Euro или Dinse) Сварочный ток, защитный газ и кнопка горелки интегрированы |
| 4 | | Быстроразъемная муфта (синяя) подача охлаждающей жидкости |
| 5 | | Быстроразъемная муфта (красная) отвод охлаждающей жидкости |
| 6 | | Розетка, сварочный ток «-» • Сварка ВИГ: Подключение сварочного тока для сварочной горелки |
| 7 | | Источник тока Учитывайте данные дополнительной документации на систему! |

- Центральный штекер сварочной горелки следует ввести в центральное подключение и зафиксировать накидной гайкой.
- Вставить штекер сварочного тока комбинированной горелки в гнездо подключения сварочного тока (-) и зафиксировать поворотом вправо (только в случае наличия отдельного разъема сварочного тока).
- Зафиксировать штуцера подключения шлангов охлаждающей воды в соответствующих быстродействующих соединительных муфтах:
отвод – красный - к быстродействующей соединительной муфте, красная (отвод охлаждающей жидкости)
иподача – синий – к быстродействующей соединительной муфте, синяя (подача охлаждающей жидкости).

5.8.2 Выбор заданий на сварку

УКАЗАНИЕ



Серия аппаратов Phoenix Expert:

На устройстве управления устройства подачи проволоки можно выбирать специальные сварочные задания SP1 = JOB 129 / SP2 = JOB130 / SP3 = JOB 131. Более подробную информацию о выборе сварочных заданий см. в соответствующей документации по источнику тока.

- Выбрать JOB 127 (сварочное задание ВИГ).

Изменить номер задания можно только при отсутствии сварочного тока.

| Элементы управления | Действие | Результат | Индикация |
|--|----------|---|----------------|
| <input type="radio"/> SP1/2/3 <input checked="" type="radio"/> JOB-LIST | 1 x | Выбор Номер задания Ввод | 150 Job |
| | | Изменение номера задания Аппарат принимает через 3 сек. выбранное значение | 127 Job |

5.8.3 Настройка сварочного тока

Сварочный ток устанавливается ручкой настройки «Скорость подачи проволоки».

| Орган управления | Действие | Результат | Индикация |
|------------------|----------|---------------------------|------------------------------|
| | | Настройка сварочного тока | Настройка заданного значения |

5.8.4 Зажигание дуги ВИГ

5.8.4.1 Контактное зажигание дуги




Рисунок 5-45

Электрическая дуга возбуждается при соприкосновении электрода с изделием:

- Газовое сопло горелки и конец вольфрамового электрода необходимо осторожно установить на изделие и нажать кнопку горелки (протекает ток контактного зажигания, независимо от заданного значения основного тока).
- Нагнуть горелку через газовое сопло так, чтобы между концом электрода и изделием остался зазор 2-3 мм. Дуга зажигается, и сварочный ток в зависимости от выбранного режима работы, нарастает до заданного стартового и основного тока.
- Поднять горелку и повернуть в нормальное положение.

Завершение процесса сварки: Отпустите кнопку горелки или же нажмите и отпустите ее в зависимости от избранного режима работы.

5.8.5 Циклограммы / Режимы работы

5.8.5.1 Знаки и значения функций

| Символ | Значение |
|--------------------|---|
| | Нажмите кнопку сварочной горелки |
| | Отпустить кнопку сварочной горелки |
| | Кратковременно нажать кнопку сварочной горелки (нажать и сразу отпустить) |
| | Защитный газ подается |
| I | Мощность сварки |
| | Предварительная подача газа до начала сварки (продувка газом) |
| | Продувка газа после окончания сварки (задержка газа) |
| | 2-тактный |
| | 2-тактный, специальный |
| | 4-тактный |
| | 4-тактный, специальный |
| t | Время |
| P _{START} | Стартовая программа |
| P _A | Главная программа |
| P _B | Пониженная главная программа |
| P _{END} | Программа окончания сварки (заварка кратера) |
| tS1 | Длительность изменения тока с P _{START} на P _A |

2-тактный режим




Рисунок 5-46

Выбор

- Выберите 2-тактный режим работы.

1-й такт

- Нажмите и удерживайте кнопку горелки.
- Защитный газ подается (продувка газом)

Зажигание дуги осуществляется с помощью зажигания «Liftarc».

- Сварочный ток течёт в соответствии с выбранной установкой.

2-й такт

- Отпустите кнопку сварочной горелки
- Дуга гаснет.
- Начинается отсчет времени задержки газа.

2-тактный, специальный




Рисунок 5-47

Выбор

- Выберите 2-тактный специальный режим работы.

1-й такт

- Нажать и удерживать кнопку сварочной горелки
- Защитный газ подается (продувка газом)

Зажигание дуги осуществляется с помощью зажигания «Liftarc».

- Сварочный ток течёт в соответствии с выбранной установкой в стартовой программе “P_{START}”.
- По истечении времени стартового тока t_{START} происходит рост сварочного тока на протяжении установленного времени нарастания тока t_{S1} на основную программу P_A .

2-й такт

- Отпустите кнопку сварочной горелки
- Сварочный ток падает на протяжении времени спада тока t_{Se} на конечную программу P_{END} .
- По истечении времени конечного тока t_{end} дуга гаснет.
- Начинается отсчет времени задержки газа.

4-тактный режим




Рисунок 5-48

Выбор

- Выберите 4-тактный режим работы.

1-й такт

- Нажать и удерживать кнопку сварочной горелки
- Защитный газ подается (продувка газом)

Зажигание дуги осуществляется с помощью зажигания «Liftarc».

- Сварочный ток течёт в соответствии с выбранной установкой.

2-й такт

- Отпустить кнопку сварочной горелки (без результата)

3-й такт

- Нажмите кнопку сварочной горелки (без результата)

4-й такт

- Отпустить кнопку сварочной горелки
- Дуга гаснет.
- Начинается отсчет времени задержки газа.

4-тактный, специальный




Рисунок 5-49

Выбор

- Выберите 4-тактный специальный режим работы .

1-й такт

- Нажать и удерживать кнопку сварочной горелки
- Защитный газ подается (подготовительная подача газа)

Зажигание дуги осуществляется с помощью зажигания «Liftarc».

- Сварочный ток течёт в соответствии с выбранной установкой в стартовой программе P_{START} .

2-й такт

- Отпустить кнопку сварочной горелки
- Изменение тока на основную программу P_A .

Изменение тока на главную программу P_A осуществляется только по истечении установленного времени t_{START} , но не позднее того, как будет отпущена кнопка сварочной горелки..

Нажав кнопку сварочной горелки, можно переключиться на сокращенную основную программу P_B . Повторное нажатие приводит к переключению обратно, на основную программу P_A .

3-й такт

- Нажать кнопку сварочной горелки.
- Изменение тока на конечную программу P_{END} .

4-й такт

- Отпустить кнопку сварочной горелки
- Дуга гаснет.
- Истекает время продувки газом.

5.8.5.2 Принудительное отключение сварки ВИГ

УКАЗАНИЕ



Сварочный аппарат завершает процесс зажигания и сварки в следующих случаях:

- При отказе зажигания (в течение 5 с после сигнала запуска отсутствует сварочный ток).
- При разрыве дуги (электрическая дуга отсутствует дольше 5 с).

5.8.6 Ход выполнения программы для сварки ВИГ (режим «Program-Steps»)




Рисунок 5-50

Основные параметры

| Поз. | Значение/объяснение | Диапазон регулирования |
|------|--|------------------------|
| 1 | Время предварительной подачи газа | 0-0,9 с |
| 2 | P _{START} Стартовый ток | 0-200% |
| 3 | Длительность (стартовая программа) | 0-20 с |
| 4 | Длительность изменения с P _{START} на P _A | 0-20 с |
| 5 | P _A (главная программа) Сварочный ток, абсолютное значение | 5-550 А |
| 6 | Длительность (P _A) | 0,01-20,0 с |
| 7 | P _B (сокращенная главная программа) Сварочный ток | от 1% до 100% |
| 8 | Длительность (сокращенная главная программа) | 0,01-20,0 с |
| 9 | Длительность изменения с P _A на P _{END} | 0-20 с |
| 10 | P _{END} (конечная программа) Сварочный ток | от 1% до 100% |
| 11 | Длительность (конечная программа) | 0-20 с |
| 12 | Время продувки газом после окончания сварки | 0-20 с |
| 13 | Функция «Superpulsen» | Вкл / Выкл |

P_{START}, P_B, и P_{END} являются относительными программами, настройки сварочного тока которых процентно зависят от основной настройки сварочного тока.

5.9 Ручная сварка стержневыми электродами

5.9.1 Выбор заданий на сварку

УКАЗАНИЕ



Серия аппаратов Phoenix Expert:

На устройстве управления устройства подачи проволоки можно выбрать специальные сварочные задания SP1 = JOB 129 / SP2 = JOB130 / SP3 = JOB 131. Более подробную информацию о выборе сварочных заданий см. в соответствующей документации по источнику тока.

- Выбрать JOB 128 (задание на ручную сварку).

Изменить номер задания можно только при отсутствии сварочного тока.

| Элементы управления | Действие | Результат | Индикация |
|---------------------|----------|---|----------------|
| | 1 x | Выбор Номер задания Ввод | 150 Job |
| | | Изменение номера задания Аппарат принимает через 3 сек. выбранное значение | 128 Job |

5.9.2 Настройка сварочного тока

Сварочный ток устанавливается ручкой настройки «Скорость подачи проволоки».

| Орган управления | Действие | Результат | Индикация |
|------------------|----------|---------------------------|------------------------------|
| | | Настройка сварочного тока | Настройка заданного значения |

5.9.3 Arcforce

| Элемент управления | Действие | Результат | Индикация |
|--------------------|----------|--|---|
| | | Выбор параметра сварки – форсажа дуги Горит светодиод кнопки ●. | 0 |
| | | Установка форсажа дуги для типов электродов: (Диапазон настройки от -40 до 40) Отрицательные значения Значения около нуля Положительные значения | 40 -40 |

5.9.4 Автоматическое устройство «Горячий старт»

Устройство «Горячий старт» обеспечивает надёжное зажигание дуги, благодаря кратковременному повышению сварочного тока во время возбуждения дуги.

- a) = Время горячего старта
- b) = Ток горячего старта
- I = Сварочный ток
- t = Время





Рисунок 5-51

Настройка параметров горячего старта (Hotstart): - см. главу 5.9.6, Обзор параметров

5.9.5 Устройство Antistick



Устройство Antistick предотвращает прокаливание электрода.

Если, несмотря на наличие устройства форсажа дуги Arcforcing, электрод пригорает к изделию, аппарат автоматически, в течение примерно 1 сек, переключается на минимальный ток, чтобы не допустить прокаливания электрода. Необходимо проверить и откорректировать настроенное значение сварочного тока!

Рисунок 5-52

5.9.6 Обзор параметров




Рисунок 5-53

Основные параметры

| Поз. | Значение/объяснение | Диапазон регулирования |
|------|-----------------------|---|
| 1 | Сварочный ток | от 5 А до максимального сварочного тока |
| 2 | Время горячего старта | 0-20 с |
| 3 | Ток горячего старта | 0-200 % |

УКАЗАНИЕ



Ток горячего старта находится в процентной зависимости от выбранного сварочного тока.

5.10 Устройства дистанционного управления

ОСТОРОЖНО



Повреждения при использовании компонентов сторонних производителей!
Гарантия производителя аннулируется при повреждении аппарата в результате использования компонентов сторонних производителей!

- Используйте только компоненты системы и опции (источники тока, сварочные горелки, электрододержатели, дистанционные регуляторы, запасные и быстроизнашивающиеся детали и т. д.) только из нашей программы поставки!
- Подсоединяйте дополнительные компоненты к соответствующему гнезду подключения и закрепляйте их только после выключения сварочного аппарата.

УКАЗАНИЕ



Дистанционные регуляторы в зависимости от исполнения подсоединяются к 19-контактному (аналоговому) или 7-контактному (цифровому) гнезду подключения.



Соблюдайте соответствующую документацию по принадлежностям!

5.11 Интерфейсы для автоматизации

ОПАСНОСТЬ



Ни в коем случае не выполнять неквалифицированный ремонт и модификации!
Во избежание травмирования персонала и повреждения аппарата ремонт или модификация аппарата должны выполняться только квалифицированным, обученным персоналом!
При несанкционированных действиях гарантия теряет силу!

- Ремонт поручать обученным лицам (квалифицированному персоналу)!

ОСТОРОЖНО



Повреждения в результате неправильного соединения!
В результате неправильного соединения дополнительные компоненты и источник тока могут получить повреждения!

- Подсоединяйте дополнительные компоненты к соответствующему гнезду и закрепляйте их только после выключения сварочного аппарата.
- Более подробные описания см. в инструкции по эксплуатации соответствующего дополнительного компонента!
- После включения источника тока дополнительные компоненты распознаются автоматически.

5.11.1 Разъем для подключения дистанционного устройства, 19 контактов




Рисунок 5-54

| Контакт | Форма сигнала | Наименование |
|---------|---------------|---|
| A | Выход | Подключение экрана кабеля (PE) |
| C | Выход | Опорное напряжение для потенциометра 10 В (макс. 10 мА) |
| D | Вход | Заданное значение управляющего напряжения (0–10 В) — скорость подачи проволоки |
| E | Выход | Опорный потенциал (0 В) |
| F/S | Вход | Мощность сварки Старт/Стоп (S1) |
| G | Вход | Заданное значение управляющего напряжения (0–10 В) — корректировка длины сварочной дуги |
| P | Вход | Активация заданного значения управляющего напряжения для скорости подачи проволоки (S2) Для активации сигнала следует установить на опорный потенциал 0 В (контакт E) |
| R | Вход | Активация заданного значения управляющего напряжения для корректировки длины сварочной дуги (S3) Для активации сигнала следует установить на опорный потенциал 0 В (контакт E) |
| U/V | Выход | Напряжение питания сварочной горелки с устройством Push/Pull (тяни/толкай) |

5.12 Защита параметров сварки от несанкционированного доступа

Для защиты от несанкционированного или случайного изменения сварочных параметров на аппарате возможна блокировка уровня ввода панели управления с помощью замкового выключателя.

В положении ключа 1 можно без ограничений устанавливать все функции и параметры.

В положении 0 нельзя изменять следующие функции и параметры.

- Не регулируется рабочая точка (мощность сварки) в программах 1–15
- Не переключается вид сварки, режим работы в программах 1-15
- Не переключается сварочное задание (возможный режим Block-JOB P16).
- Не меняются специальные параметры (кроме P10) – необходима перезагрузка.

5.13 Специальные параметры (расширенные настройки)

Специальные параметры (P1 - Pn) используются для конфигурации функций аппарата в соответствии с требованиями заказчика. Это обеспечивает пользователю максимальную гибкость для оптимизации его требований.

Эти настройки не выполняются непосредственно на устройстве управления аппаратом, так как в регулярной настройке параметров, как правило, нет необходимости. Количество выбираемых специальных параметров может отличаться в зависимости от используемого в сварочной системе устройства управления аппаратом (см. соответствующее стандартное руководство по эксплуатации).

При необходимости можно восстановить заводские настройки для специальных параметров.

УКАЗАНИЕ



ENTER (вход в меню)

- Выключить аппарат с помощью главного выключателя
- Удерживая кнопку «Выбор параметров слева», снова включить аппарат.

NAVIGATION (навигация в меню)

- Выбор параметров осуществляется путем поворота ручки потенциометра «Настройка параметров сварки».
- Для настройки или изменения параметров следует поворачивать ручку потенциометра «Коррекция длины электрической дуги / Выбор программы сварки».

EXIT (выход из меню)

- Нажать кнопку «Выбор параметров справа» (выключение и включение аппарата).

5.13.1 Выбор, изменение и сохранение параметров




Рисунок 5-55

| Индикация | Настройка/Выбор |
|-----------|---|
| | Время рампы «Заправка проволоки» 0 = нормальная заправка сварочной проволоки (время рампы 10 с) 1 = быстрая заправка сварочной проволоки (время рампы 3 с) (Заводские настройки) |
| | Блокировать программу "0" 0 = P0 разрешено (Заводские настройки) 1 = P0 заблокировано |

| Индикация | Настройка/Выбор |
|-----------|--|
| P 3 | <p>Режим индикации для сварочной горелки с функцией Up/Down с одноразрядным семисегментным индикатором (пара кнопок)</p> <p>0 = стандартная индикация (заводская настройка) Отображаются номер программы/JOB или мощность сварки/корректировка сварочного напряжения</p> <p>1 = чередующаяся индикация Попеременно отображается номер программы и вид сварки</p> |
| P 4 | <p>Ограничение программы</p> <p>Программа 2 до макс. 15 Заводские настройки: 15</p> |
| P 5 | <p>Специальная работа в специальном 2- и 4-тактном режиме</p> <p>0 = обычный (прежний), специальный 2-/4-тактный (Заводские настройки)</p> <p>1 = DV3 для специального 2-/4-тактного режима</p> |
| P 6 | <p>Разблокировка специальных заданий SP1-SP3</p> <p>0 = нет разблокировки (Заводские настройки)</p> <p>1 = разблокировка Sp1-3</p> |
| P 7 | <p>Режим коррекции, настройка пределов</p> <p>0 = режим коррекции выключен (Заводские настройки)</p> <p>1 = режим коррекции включен светодиод "Hauptprogramm (PA)" (основная программа) мигает</p> |
| P 8 | <p>Переключение программы с помощью стандартной горелки</p> <p>0 = нет переключения программы (Заводские настройки)</p> <p>1 = специальный 4-тактный</p> <p>2 = специальный 4-тактный (N-такт активен)</p> |
| P 9 | <p>4-тактный/4-тактный специальный с запуском кратким нажатием</p> <p>0 = без 4-тактного специального с запуском кратким нажатием (Заводские настройки)</p> <p>1 = возможен 4-тактный с запуском кратким нажатием</p> |
| P 10 | <p>Индивидуальный или спаренный режим подачи проволоки</p> <p>0 = индивидуальный режим (Заводские настройки)</p> <p>1 = спаренный режим, данный аппарат является главным</p> <p>2 = спаренный режим, данное устройство является подчиненным</p> |
| P 11 | <p>Продолжительность краткого нажатия для 4-тактного</p> <p>0 = функция короткого нажатия отключена</p> <p>1 = 300 мс (Заводские настройки)</p> <p>2 = 600 мс</p> |
| P 12 | <p>Переключение списков заданий на сварку</p> <p>0 = Список заданий на сварку с сортировкой</p> <p>1 = Список заданий на сварку с сортировкой по ячейкам памяти (Заводские настройки)</p> <p>2 = Список заданий на сварку с сортировкой по ячейкам памяти, переключение списков заданий через дополнительный компонент активировано</p> |
| P 13 | <p>Нижний предел переключения заданий на дистанции</p> <p>Диапазон заданий горелки POWERCONTROL2</p> <p>Нижний предел: 129 (Заводские настройки)</p> |
| P 14 | <p>Верхний предел переключения заданий на дистанции</p> <p>Диапазон заданий горелки POWERCONTROL2</p> <p>Верхний предел: 169 (Заводские настройки)</p> |
| P 15 | <p>Функция удержания</p> <p>0 = значения функции удержания не отображаются</p> <p>1 = значения функции удержания отображаются (Заводские настройки)</p> |
| P 16 | <p>Режим пакетных заданий</p> <p>0 = Режим пакетных заданий не активен (Заводские настройки)</p> <p>1 = Режим пакетных заданий активен</p> |

| | |
|-------------|--|
| P 17 | Выбор программы с помощью кнопки управления стандартной горелкой 0 = выбор программы невозможен (Заводские настройки) 1 = Выбор программы возможен |
| P 19 | Индикация среднего значения для функции Superpulsen 0 = функция выключена 1 = функция включена (заводская настройка) |
| P20 | Задание импульсной электродуговой сварки в программе PA 0 = функция задания импульсной электродуговой сварки в программе PA выключена. 1 = если функции Superpulsen и переключения методов сварки доступны и включены, импульсная электродуговая сварка будет всегда выполняться в главной программе PA (заводская настройка). |
| P21 | Задание абсолютных значений в относительных программах Стартовая программа (P_{START}), программа понижения (P_B) и конечная программа (P_{END}) могут устанавливаться в качестве относительных или абсолютных по отношению к главной программе (P_A). 0 = относительная настройка параметров (заводская настройка). 1 = абсолютная настройка параметров. |

5.13.1.1 Вернуть к заводским установкам

УКАЗАНИЕ



Все специальные параметры, сохраненные заказчиком, заменяются заводскими настройками!

| Орган управления | Действие | Результат |
|------------------|----------|--|
| | | Выключить сварочный аппарат |
| | | Нажать и удерживать кнопку |
| | | Включить сварочный аппарат |
| | | Отпустить кнопку Подождать прим. 3 с |
| | | Выключить сварочный аппарат и снова включить, чтобы изменения вступили в силу. |

5.13.1.2 Подробные сведения о специальных параметрах**Время заправки проволоки (P1)**

На протяжении первых двух секунд проволока заправляется со скоростью 1,0 м/мин. Затем функцией рампы скорость повышается до 6,0 м/мин. Время рампы можно выбрать из двух диапазонов.

Во время заправки сварочной проволоки скорость можно изменить с помощью ручки потенциометра и путем настройки параметров сварки. Изменение не влияет на время рампы.

Программа "0", снятие блокировки программы (P2)

Программа P0 (ручная настройка) блокируется. Независимо от положения замкового выключателя возможна работа только с P1-P15.

Режим индикации для сварочной горелки с функцией Up/Down с одноразрядным семисегментным индикатором (P3)**Обычная индикация:**

- Режим программирования: Номер программы
- Режим нарастания и спада тока (Up-/Down): Настройка нарастания и спада тока (Up-/Down):

Переменная индикация:

- Режим программирования: Изменить номер программы и способ сварки (импульсный/неимпульсный)
- Режим нарастания и спада тока (Up-/Down): Изменить настройку Up-/Down и символ Up-/Down

Ограничение программ (P4)

С помощью специального параметра P4 можно ограничить выбор программ.

- Настройка принимается для всех задач (JOBS).
- Выбор программ зависит от положения переключателя «Функция сварочной горелки» (см. «Описание аппарата»). Переключение программ возможно только в положении «Программа».
- Переключать программы можно с помощью подключенной специальной сварочной горелки или дистанционного регулятора.
- Переключение программ с помощью «Ручки потенциометра коррекции длины электрической дуги / выбора программы сварки» (см. «Описание аппарата») возможно только в том случае, если не подключена специальная сварочная горелка или дистанционный регулятор.

Специальная работа в 2- и 4-тактном специальных режимах (P5)

При активированной специальной работе запуск сварочного процесса изменяется следующим образом:

Работа в 2-тактном специальном режиме / 4-тактном специальном режиме:

- Стартовая программа "P_{START}"
- Основная программа "P_A"

Работа в 2-тактном специальном режиме / 4-тактном специальном режиме при активированной специальной работе:

- Стартовая программа "P_{START}"
- Сокращенная основная программа "P_B"
- Основная программа "P_A"

Разблокировка специальных заданий SP1 - SP3 (P6)**УКАЗАНИЕ****Серия аппаратов Phoenix Expert:**

На устройстве управления устройства подачи проволоки можно выбрать специальные сварочные задания SP1 = JOB 129 / SP2 = JOB130 / SP3 = JOB 131. Более подробную информацию о выборе сварочных заданий см. в соответствующей документации по источнику тока.

Переключение между заданиями заблокировано, если ключевой переключатель стоит в положении "0".
Эту блокировку можно снять для специальных заданий (SP1 – SP3).

Режим коррекции, настройка пределов (P7)

Корректировочный режим включается или выключается одновременно для всех заданий и их программ. Каждому заданию задается диапазон коррекции скорости проволоки (DV) и коррекция сварочного напряжения (Ucorr).

Корректировочное значение для каждой программы хранится отдельно. Диапазон коррекции может составлять не более 30% скорости проволоки и +/-9,9 В сварочного напряжения.




Рисунок 5-56

Пример рабочей точки в режиме коррекции:

Скорость проволоки в программе (1 - 15) задается 10,0 м/мин.

Это соответствует сварочному напряжению (U) 21,9 В. Если теперь перевести ключевой выключатель в положение "0", в этой программе можно будет выполнять сварку исключительно с этими значениями.

Если сварщик должен быть в состоянии выполнять при работе программы корректировку скорости проволоки и напряжения, необходимо включить режим коррекции и задать предельные значения скорости проволоки и напряжения.

Задание корректировочного предельного значения = DVGrenz = 20 % / UGrenz = 1,9 В

Теперь скорость проволоки можно корректировать на 20 % (8,0 - 12,0 м/мин), а сварочное напряжение – на +/-1,9 В (3,8 В).

В примере скорость проволоки задается 11,0 м/мин. Это соответствует сварочному напряжению 22 В.

Теперь сварочное напряжение можно дополнительно корректировать на 1,9 В (20,1 В и 23,9 В).

При установке замкового выключателя в положение 1 происходит сброс значений коррекции напряжения и скорости подачи проволоки.

Настройка диапазона коррекции:

- Включить специальный параметр «Режим коррекции» (P7=1) и сохранить.
- см. главу 5.13.1, Выбор, изменение и сохранение параметров
- Перевести замковый выключатель в положение «1».
- Настроить диапазон коррекции согласно следующей таблице:

| Элемент управления | Действие | Результат | Индикация (пример) | |
|--|----------|--|--------------------|--------|
| | | | Слева | Справа |
| | x n | Кнопку нажимать до тех пор, пока не будет гореть только светодиод „PROG“. Слева Скорость подачи проволоки Справа: Номер программы | | |
| | 4 c | Кнопку нажать и удерживать в течение примерно 4 с Слева Действительное предельное значение коррекции скорости подачи проволоки Справа: Действительное предельное значение коррекции напряжения | | |
| | | Установить предельное значение коррекции скорости подачи проволоки | | |
| | | Установить предельное значение коррекции напряжения | | |
| Если в течение примерно 5 секунд отсутствуют действия пользователя, установленные значения будут приняты, и индикация вернется на индикацию программы. | | | | |

- Снова перевести замковый выключатель в положение «0»!

Переключение программы с помощью кнопки управления стандартной горелкой (P8)

Специальный 4-тактный режим (4-тактный абсолютный программный цикл)

- Такт 1: выполняется абсолютная программа 1
- Такт 2: выполняется абсолютная программа 2 после истечения времени „tstart“.
- Такт 3: выполняется абсолютная программа 3 до истечения времени „t3“. В заключение происходит автоматический переход к абсолютной программе 4.

Дополнительные компоненты, например, дистанционные регуляторы или специальные горелки, не должны быть подключены!

Переключение программы на устройстве управления подачей проволоки деактивировано.




Рисунок 5-57

Специальный 4-тактный режим (n-тактный)

В n-тактном программном режиме аппарат запускается в первом такте стартовой программой P_{start} из P_1

Во втором такте происходит переключение на основную программу P_{A1} , как только прошел начальный интервал времени "tstart". Нажав кнопку сварочной горелки, можно переключиться на другие программы (P_{A1} до макс. P_{An}).




Рисунок 5-58

Количество программ (P_{An}) соответствует заданному числу тактов для п.

1-й такт

- Нажать и удерживать кнопку сварочной горелки
- Защитный газ подается (предварительная подача газа)
- Мотор устройства подачи проволоки работает на «ползучей» скорости
- Электрическая дуга загорается после подачи проволочного электрода к изделию, сварочный ток течет (стартовая программа P_{START} (P_{A1}))

2-й такт

- Отпустить кнопку сварочной горелки
- Изменение тока на основную программу P_{A1} .

Изменение тока на основную программу P_{A1} осуществляется только по истечении установленного времени t_{START} , но не позднее того, как будет отпущена кнопка сварочной горелки. Путем нажатия (нажать и отпустить в течение 0,3 с) кнопки горелки можно переключаться на другие программы. Доступны программы от P_{A1} до P_{A9}

3-й такт

- Нажать и удерживать кнопку сварочной горелки
- Изменение тока на конечную программу P_{END} (P_{An}). Процесс в любой момент можно остановить путем длительного (больше 0,3 с) нажатия кнопки горелки. Выполняется P_{END} (P_{An}).

4-й такт

- Отпустить кнопку сварочной горелки
- Останавливается двигатель устройства подачи проволоки.
- По истечении настроенного времени обратного горения электрода электрическая дуга гаснет.
- Истекает время продувки газом.

4-тактный/4-тактный с запуском кратким нажатием (P9)

В 4-тактном режиме с запуском кратким нажатием переход во 2-й такт осуществляется немедленно путем нажатия кнопки горелки, причем ток при этом проходить не должен.

Для прерывания процесса сварки кнопку горелки нужно нажать еще раз.

Настройка «Индивидуальный или спаренный режим» (P10)

УКАЗАНИЕ

Если система оснащена двумя устройствами подачи проволоки, то к 7-полюсному (цифровому) гнезду подключения нельзя подсоединять другие дополнительные компоненты! Это относится, в частности, к цифровым дистанционным регуляторам, интерфейсам робота, интерфейсам для документации, сварочным горелкам с цифровым разъемом кабеля управления и т. д.

При активации режима работы с одним устройством подачи проволоки ($P10 = 0$) нельзя подключать второе устройство подачи проволоки!

- Отсоединить все контакты второго устройства подачи проволоки

В режиме работы с двумя устройствами подачи проволоки ($P10 = 1$ или 2) следует подключить оба устройства подачи проволоки и на устройствах управления задать для каждого из них отдельные настройки для работы в этом режиме!

- Сконфигурировать одно устройство подачи проволоки в качестве главного ($P10 = 1$)
- Сконфигурировать второе устройство подачи проволоки в качестве подчиненного ($P10 = 2$)

Устройства подачи проволоки с замковым выключателем (опционально, - см. главу 5.12, Защита параметров сварки от несанкционированного доступа) необходимо конфигурировать в качестве главных ($P10 = 1$).

Устройство подачи проволоки, сконфигурированное в качестве главного, активно после включения сварочного аппарата. Другие функциональные различия между устройствами подачи проволоки отсутствуют.

Настройка времени краткого нажатия для 4-тактного (P11)

Продолжительность краткого нажатия для переключения между основной программой и сокращенной основной программой имеет трехступенчатый диапазон настройки.

0 = нет

1 = 320 мс (заводская настройка)

2 = 640 мс

Переключение списков заданий для сварки (P12)

| Значение | Обозначение | Объяснение |
|----------|--|---|
| 0 | Список заданий на сварку с сортировкой | Номера заданий отсортированы по типу сварочной проволоки и защитного газа. При выборе возможно пропускание некоторых номеров заданий. |
| 1 | Список заданий на сварку с сортировкой по ячейкам памяти | Номера заданий соответствуют фактическим номерам ячеек памяти. Возможен выбор любого задания; пропускание ячеек памяти при выборе не происходит. |
| 2 | Список заданий на сварку с сортировкой по ячейкам памяти, переключение заданий активно | Как список заданий на сварку с сортировкой по ячейкам памяти. Кроме того, переключение заданий возможно с помощью дополнительных компонентов, например, горелки PowerControl 2. |

Создание пользовательских списков заданий на сварку (JOBs)

Создается непрерывная область ячеек памяти, в которой можно осуществлять переключение между заданиями на сварку с помощью принадлежностей, например, горелки POWERCONTROL 2.

- Присвойте специальному параметру P12 значение „2“.
- Поместите переключатель "Программная функция / функция нарастания / спада тока" в положение "Up/Down" (нарастание / спад тока).
- Выберите существующее задание на сварку, в наибольшей степени подходящее для выполнения нужной задачи.
- Скопируйте задание на сварку в одну или несколько целевых ячеек.

Если необходимо откорректировать параметры заданий, выберите целевые задания одно за другим и по отдельности откорректируйте параметры.

- Присвойте специальному параметру P13 минимальное, а
- специальному параметру P14 - максимальное значение целевого задания.
- Поместите переключатель "Программная функция / функция нарастания / спада тока" в положение "Programm" (программа).

В заданном диапазоне можно выполнять переключение заданий на сварку с помощью дополнительного компонента.

Копирование заданий на сварку, функция "Copy to" (копировать в...)

Доступный диапазон целевых значений составляет 129-169.

- Заранее присвойте специальному параметру P12 значение P12 = 2 или P12 = 1!

| Элемент управления | Действие | Результат | Дисплей |
|--------------------|----------|--|---------|
| | | Выбор списка заданий на сварку | |
| | | Выбор исходного задания | |
| - | - | Подождите примерно 3 с, пока задание не будет применено. | |
| | | Нажмите и удерживайте кнопку около 5 с | |
| | | Настройка на функцию копирования ("Copy to") | |
| | | Выбор номера целевого задания на сварку | |
| | | Сохранение Задание на сварку копируется в новое место | |

Путем повторения двух последних шагов можно копировать одно задание на сварку в несколько целевых ячеек.

Если в течение более чем 5 с устройство управления не регистрирует реакцию пользователя, то возобновляется отображение параметров, а процесс копирования завершается.

Нижний и верхний предел переключения заданий на дистанции (P13, P14)

Наибольший либо наименьший номер задания на сварку, которое можно вызвать с помощью дополнительных компонентов, напр., горелки PowerControl 2.

Предотвращает случайное переключение на неподходящие или неопределенные задания на сварку.

Функция удержания (P15)

Функция удержания активна (P15 = 1)

- Отображаются средние значения основных параметров программы, использованной при выполнении последнего задания на сварку

Функция удержания не активна (P15 = 0)

- Отображаются заданные значения основных параметров программы.

Режим пакетных заданий (P16)

Режим пакетных заданий поддерживается следующими дополнительными компонентами:

- сварочная горелка с функцией Up/Down с одноразрядным семисегментным индикатором (пара кнопок)
В задании JOB 0 всегда активна программа 0, во всех следующих заданиях JOB — программа 1

В этом режиме работы с дополнительных компонентов можно запрашивать до 27 сварочных заданий (JOB), разделенных на три пакета.

Для использования режима пакетных заданий следует выполнить настройку следующих параметров конфигурации:

- Установить переключатель «Программа или функция Up/Down» на значение «Программа»
- Установить параметр «Список JOB» на реальный список заданий (специальный параметр P12 = «1»)
- Активировать режим пакетных заданий (специальный параметр P16 = «1»)
- Путем выбора специального задания 129, 130 или 131 перейти в режим пакетных заданий.

Одновременная работа с интерфейсами, например RINT X12, BUSINT X11, DVINT X11 или цифровыми дополнительными компонентами, например дистанционным регулятором PHOENIX R40, невозможна!

Назначение номеров заданий для индикации на дополнительных компонентах

| № задания | Индикация / выбор на дополнительном компоненте | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Специальное задание 1 | 129 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 |
| Специальное задание 2 | 130 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 |
| Специальное задание 3 | 131 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 |

JOB 0:

Это задание (JOB) позволяет вручную настраивать параметры сварки.

Выбор JOB 0 можно заблокировать с помощью замкового выключателя или путем выбора параметра „Блокировка программы 0“ (P2).

Положение замкового выключателя 0, или специальный параметр P2 = 0: задание JOB 0 заблокировано.

Положение замкового выключателя 1, или специальный параметр P2 = 1: можно выбрать JOB 0.

JOBs 1-9:

В каждом специальном задании возможен вызов девяти заданий (см. таблицу).

Заданные значения скорости проволоки, корректировки дуги, динамики и т. д. в эти задания следует ввести предварительно. Для этого удобно использовать программу PC300.Net.

Если программа недоступна, с помощью функции „Copy to“ пользовательские списки заданий можно создавать в областях специальных заданий. (см. пояснения в главе „Переключение списков заданий для сварки (P12)“)

Выбор программы с помощью кнопки управления стандартной горелкой (P17)

Используется для выбора или переключения программы перед началом сварки.

При нажатии кнопки горелки происходит переключение на следующую программу. После достижения последней разблокированной программы происходит переход к первой программе.

- Первой разблокированной программой является программа 0, если она не заблокирована. (см. также специальный параметр P2)
- Последняя разблокированная программа — P15.
 - Если программы не ограничены специальным параметром P4 (см. специальный параметр P4).
 - Или для выбранного задания (JOB) программы ограничиваются настройкой такта n (см. параметр P8).
- Сварка начинается при удержании кнопки горелки в течение более 0,64 с.

Выбор программы с помощью кнопки управления стандартной горелкой возможен во всех режимах (2-тактном, 2-тактном специальном, 4-тактном и 4-тактном специальном).

Индикация среднего значения для функции Superpulsen (P19)**Функция активна (P19 = 1)**

- Для функции Superpulsen на дисплее отображается среднее значение мощности в программе А (P_A) и программе В (P_B) (заводская настройка).

Функция не активна (P19 = 0)

- Для функции Superpulsen на дисплее отображается только мощность в программе А.

УКАЗАНИЕ

 Если при активации функции на дисплее аппарата отображаются только цифры 000, речь идет о редкой, несовместимой конфигурации системы. Решение: выключить специальный параметр P19.

Задание импульсной электродуговой сварки в программе PA (P20)

 Только для аппаратов, поддерживающих импульсную сварку.

Функция активна (P20 = 1)

- если функции Superpulsen и переключения методов сварки доступны и включены, импульсная электродуговая сварка будет всегда выполняться в главной программе PA (заводская настройка).

Функция не активна (P20 = 0)

- функция задания импульсной электродуговой сварки в программе PA выключена.

Задание абсолютных значений в относительных программах (P21)

Стартовая программа (P_{START}), программа понижения (P_B) и конечная программа (P_{END}) могут устанавливаться в качестве относительных или абсолютных по отношению к главной программе (P_A).

Функция активна (P21 = 1)

- абсолютная настройка параметров.

Функция не активна (P21 = 0)

- относительная настройка параметров (заводская настройка).

5.14 Меню конфигурации аппарата

5.14.1 Выбор, изменение и сохранение параметров

УКАЗАНИЕ



ENTER (Вход в меню)

- Выключить аппарат с помощью главного выключателя.
- Удерживая кнопку «Параметры сварки» или «Дросселирование» (drive 4X LP), снова включить аппарат.

NAVIGATION (Навигация в меню)

- Выбор параметров осуществляется путем поворота ручки «Настройка параметров сварки».
- Для настройки или изменения параметров следует поворачивать ручку «Корректировка длины сварочной дуги/Выбор программы сварки».

EXIT (Выход из меню)

- Нажать кнопку «Выбор параметров справа» (выключение и включение аппарата).




Рисунок 5-59

| Индикация | Настройка/Выбор |
|------------|---|
| <i>rL1</i> | Сопротивление проводника 1 Сопротивление проводника в первичной цепи сварочного тока составляет от 0 до 60 мОм (заводская настройка – 8 мОм). |
| <i>rL2</i> | Сопротивление проводника 2 Сопротивление проводника во вторичной цепи сварочного тока составляет от 0 до 60 мОм (заводская настройка – 8 мОм). |
| <i>c2</i> | Изменение параметров должно выполняться исключительно квалифицированными сотрудниками сервисных центров! |
| <i>c3</i> | Изменение параметров должно выполняться исключительно квалифицированными сотрудниками сервисных центров! |
| <i>hba</i> | Зависящая от времени функция энергосбережения <ul style="list-style-type: none"> от 5 до 60 мин. = время до перехода аппарата в энергосберегающий режим, если он не используется off = функция выключена |

5.14.2 Компенсация сопротивления проводника

Значение сопротивления проводников можно установить напрямую или отрегулировать его при помощи источника тока. При поставке сопротивление проводников кабелей источников тока установлено на 8 мОм. Это значение действительно для кабеля массы длиной 5 м, промежуточного пакета шлангов длиной 1,5 м и сварочной горелки длиной 3 м с водяным охлаждением. Поэтому при изменении длины пакета шлангов требуется корректировка напряжения (+/-) для оптимизации характеристик сварки. Путем повторной компенсации сопротивления проводника корректирующее значение для напряжения может выбираться ближе к нулю. Электрическое сопротивление проводника должно компенсироваться после каждой замены принадлежностей, например сварочной горелки или промежуточного пакета шлангов.

Если в системе сварки используется второе устройство подачи проволоки, для него необходимо измерить параметр ($rL2$). Для всех остальных конфигураций достаточно корректировки параметра ($rL1$).




Рисунок 5-60

1 Подготовка

- Выключить сварочный аппарат.
- Выкрутить газовое сопло сварочной горелки.
- Обрезать сварочную проволоку заподлицо с контактным наконечником.
- Немного оттянуть сварочную проволоку (прим. 50 мм) на механизме подачи проволоки. В контактном наконечнике после этого не должно быть проволоки.

2 Конфигурация

- Нажать кнопку «Параметры сварки» и одновременно включить сварочный аппарат. Отпустить кнопку «Параметры сварки» (кнопку «Дросселирование» на drive 4X LP).
- После этого при помощи ручки «Настройка параметров сварки» можно выбрать соответствующий параметр. Компенсация с параметром rL1 должна быть выполнена при любой комбинации аппаратов. В системах сварки с вторичной цепью, когда, например, два механизма подачи проволоки работают с одним источником тока, требуется повторная компенсация с параметром rL2.

3 Компенсация/измерение

- Слегка прижать сварочную горелку с контактным наконечником к чистому, зачищенному месту на заготовке и нажать кнопку горелки прим. на 2 с. В этот момент пройдет ток короткого замыкания, при помощи которого можно определить и отобразить новое сопротивление проводника. Значение может составлять от 0 до 40 мОм. Новое установленное значение будет сразу сохранено. Его подтверждения не требуется. Если на правом индикаторе не отображается никакое значение, измерение выполнить не удалось. Его следует выполнить повторно.

4 Восстановление готовности к работе

- Выключить сварочный аппарат.
- Закрутить газовое сопло сварочной горелки.
- Включить сварочный аппарат.
- Снова заправить сварочную проволоку.

5.14.3 Энергосберегающий режим (Standby)

Функция энергосбережения может активироваться либо длительным нажатием кнопки - см. главу 4.4, Устройство управления – элементы управления либо путем настройки соответствующего параметра в меню конфигурации (зависящая от времени функция энергосбережения).



При активации функции энергосбережения на обоих индикаторах аппарата отображается только центральный сегмент индикатора.

При нажатии любого из элементов управления (например короткое нажатие кнопки горелки) функция энергосбережения выключается и аппарат снова готов к работе.

6 Техническое обслуживание, уход и утилизация

ОПАСНОСТЬ



Ни в коем случае не выполнять неквалифицированный ремонт и модификации!

Во избежание травмирования персонала и повреждения аппарата ремонт или модификация аппарата должны выполняться только квалифицированным, обученным персоналом!

При несанкционированных действиях гарантия теряет силу!

- Ремонт поручать обученным лицам (квалифицированному персоналу)!



Опасность травмирования в результате поражения электрическим током!

Чистка аппаратов, не отключенных от сети, может привести к серьезным травмам!

- Гарантированно отключить аппарат от сети.
- Вынуть вилку сетевого кабеля из розетки!
- Подождите 4 минуты, пока не разрядятся конденсаторы!

Ремонт и техническое обслуживание должны осуществляться только квалифицированным и авторизованным персоналом, в противном случае гарантийные обязательства аннулируются. По всем вопросам технического обслуживания следует обращаться в специализированное торговое предприятие, в котором был приобретен аппарат. Возврат аппарата в оговоренных случаях может производиться только через это предприятие. Для замены используйте только фирменные запасные детали. При заказе запасных деталей необходимо указывать тип аппарата, серийный номер и номер изделия, типовое обозначение и номер запасной детали.

6.1 Общее

Настоящий аппарат практически не требует технического обслуживания при эксплуатации в пределах указанных параметров окружающей среды и при нормальных рабочих условиях, также он требует минимум ухода.

Для обеспечения безупречного функционирования сварочного аппарата необходимо выполнять некоторые работы. К ним относятся описанные ниже регулярная чистка и проверка, периодичность которых зависит от степени загрязнения окружающей среды и длительности эксплуатации сварочного аппарата.

6.2 Работы по техническому обслуживанию, интервалы

6.2.1 Ежедневные работы по техобслуживанию

- Все разъемы и быстроизнашивающиеся детали вручную проверить на прочность посадки, при необходимости подтянуть.
- Проверить правильность посадки винтовых и вставных соединений, а также быстроизнашивающихся деталей, при необходимости подтянуть.
- Удалить прилипшие остатки материалов, появившиеся вследствие попадания брызг во время сварки.
- Регулярно чистить ролики для подачи проволоки (в зависимости от степени загрязнения).

6.2.1.1 Визуальная проверка

- Проверить пакет шлангов и токовые разъемы на наличие внешних повреждений, при необходимости заменить или поручить ремонт специалистам!
- Кабель подключения к сети и его устройство для разгрузки натяжения и крепления
- Газовые шланги и их переключающие устройства (электромагнитный клапан)
- Прочее, общее состояние

6.2.1.2 Проверка функционирования

- Проверить правильность крепления катушки проволоки.
- Кабели сварочного тока (проверить на прочность посадки и фиксацию)
- Элементы крепления газового баллона
- Контрольные, сигнальные, защитные и исполнительные устройства (Проверка функционирования)

6.2.2 Ежемесячные работы по техобслуживанию**6.2.2.1 Визуальная проверка**

- Повреждение корпуса (передняя, задняя и боковые стенки)
- Транспортировочные ролики и элементы их крепления
- Элементы, предназначенные для транспортировки (ремень, рым-болты, ручка)
- Проверить шланги охлаждающей жидкости и их соединения на предмет загрязнения

6.2.2.2 Проверка функционирования

- Переключатели, командааппараты, устройства аварийного выключения, устройство понижения напряжения, сигнальные и контрольные лампочки
- Проверка элементов проволочной проводки (входной ниппель, направляющая труба для ввода проволоки) на предмет прочной посадки.

6.2.3 Ежегодная проверка (осмотр и проверка во время эксплуатации)**УКАЗАНИЕ**

Проверку сварочного аппарата должен выполнять только дееспособный квалифицированный персонал.

Дееспособный специалист – это специалист, который, опираясь на свое образование, знания и опыт, в состоянии распознать возможные опасности и их последствия при проверке источников сварочного тока, а также в состоянии предпринять соответствующие меры обеспечения безопасности.



Более подробную информацию можно найти в прилагаемой брошюре «Warranty registration», а также на сайте www.ewm-group.com в разделах о гарантии, техническом обслуживании и проверке!

Необходимо выполнять регулярную проверку согласно стандарту IEC 60974-4 «Регулярный осмотр и проверка». Наряду с упомянутыми здесь предписаниями касательно проверок следует соблюдать и соответствующее национальное законодательство.

6.3 Утилизация изделия

УКАЗАНИЕ



Правильная утилизация!

Аппарат изготовлен из ценных материалов, которые можно превратить в сырье путем вторичной переработки; он также содержит электронные узлы, подлежащие ликвидации.

- Не выбрасывайте оборудование вместе с бытовыми отходами!
- Соблюдайте официальные предписания по утилизации!



6.3.1 Декларация производителя для конечного пользователя

- Согласно европейским положениям (директива 2002/96/EG Европейского парламента и совета от 27.1.2003) использованные электрические и электронные приборы не должны передаваться на пункты приема несортированных отходов. Они должны собираться по отдельности. Символ мусорного бака на колесах указывает на необходимости раздельного сбора отходов.
Такой прибор должен передаваться для утилизации или для повторного использования на предусмотренные для этого пункты раздельного сбора отходов.
- В Германии согласно закону (закон о сбыте, возврате и экологически безвредной утилизации электрических и электронных приборов (ElektroG) от 16.3.2005) устаревший прибор должен быть передан на специальный пункт сбора, отделенный от пункта сбора несортированных отходов. Общественно-правовые организации по утилизации отходов (коммуны) оборудуют для этого пункты сбора, в которых устаревшие приборы бесплатно изымаются из частных хозяйств.
- Информация о возврате или сборе устаревших приборов передается в ответственные органы городского или коммунального управления.
- Фирма EWM принимает участие в разрешенной системе утилизации и вторичного использования и зарегистрирована в реестре устаревших электроприборов (EAR) под номером WEEE DE 57686922.
- Кроме того, на территории Европы возможен возврат аппаратов партнерам фирмы EWM по сбыту.

6.4 Соблюдение требований RoHS

Мы, фирма EWM AG Mündersbach, настоящим подтверждаем, что все поставленным нами Вам изделия, на которые распространяется действие директивы RoHS, соответствуют требованиям RoHS (Директива 2011/65/EU).

7 Устранение неполадок

Все изделия проходят жесткий производственный и выходной контроль. Если, несмотря на это, в работе изделия возникают какие-либо неисправности, проверьте его в соответствии с представленным ниже списком. Если проверка не приведет к восстановлению работоспособности изделия, необходимо сообщить об этом уполномоченному дилеру.

7.1 Контрольный список по устранению неисправностей

УКАЗАНИЕ



Основным условием безупречной работы является применение оборудования аппарата, подходящего к используемому материалу и газу!

| Экспликация | Символ | Описание |
|-------------|--------|---------------------------|
| | ✗ | Ошибка / Причина |
| | ✖ | Устранение неисправностей |

Неисправность в системе жидкости охлаждения/отсутствует жидкость охлаждения

- ✓ Недостаточный расход жидкости охлаждения
 - ✖ Проверить уровень жидкости охлаждения и при необходимости долить
- ✓ Воздух в контуре жидкости охлаждения
 - ✖ Удаление воздуха из контура жидкости охлаждения - см. главу 7.4, Удаление воздуха из контура жидкости охлаждения

Проблемы, связанные с подачей проволоки

- ✓ Контактное сопло засорилось
 - ✖ Очистить, впринуть спрей для сварочных работ и при необходимости заменить
- ✓ Настройка тормоза катушки - см. главу 5.7.2.5, Установка тормоза катушки
 - ✖ Проверить настройки, при необходимости исправить
- ✓ Настройка прижимных узлов - см. главу 5.7.2.4, Установка проволочного электрода
 - ✖ Проверить настройки, при необходимости исправить
- ✓ Изношенные катушки для проволоки
 - ✖ Проверить и при необходимости заменить
- ✓ На мотор механизма подачи проволоки не подается питание (в связи с перегрузкой сработал установочный автомат)
 - ✖ Сработавший предохранитель (с обратной стороны источника тока) следует вернуть в исходное положение путем нажатия кнопки
- ✓ Пакеты шлангов с перегибом
 - ✖ Комплект шлангов горелки необходимо выпрямить
- ✓ Загрязнение или износ направляющего сердечника или спирали для проволоки
 - ✖ Очистить сердечник или спираль, заменить перегнутые или изношенные сердечники

Неисправности

- ✓ Сигнальные лампочки блока управления аппарата не работают после включения
 - ✖ Выход фазы из строя > проверить подключение к сети (предохранители)
- ✓ отсутствует сварочная мощность
 - ✖ Выход фазы из строя > проверить подключение к сети (предохранители)
- ✓ различные параметры не настраиваются
 - ✖ Уровень ввода заблокирован, выключить блокировку доступа - см. главу 5.12, Защита параметров сварки от несанкционированного доступа
- ✓ Проблемы с соединением
 - ✖ Подсоединить кабели управления или проверить правильность прокладки.
- ✓ Ослабленные соединения для подачи сварочного тока
 - ✖ Затянуть соединения, ведущие к источнику тока, со стороны горелки и/или к заготовке
 - ✖ Надежно привинтить токовый наконечник

7.2 Сообщения об ошибках

УКАЗАНИЕ

- Ошибка сварочного аппарата отображается в виде кода ошибки (см. Таблицу) на ЖК-дисплее устройства управления. В случае ошибки прибора силовой блок отключается.
- Индикация номера возможной ошибки зависит от исполнения аппарата (интерфейсы/функции).

- Неисправности аппарата следует документировать и в случае необходимости передавать обслуживающему персоналу.
- При возникновении нескольких неисправностей соответствующие коды отображаются последовательно один за другим.

| Ошибка | Категория | | | Возможная причина | Устранение неисправности |
|------------------------|-----------|----|----|---|--|
| | a) | b) | c) | | |
| Error 1 (Ov.Vol) | - | - | x | Перенапряжение в сети | Проверить сетевое напряжение и сравнить с предписанным напряжением сварочного аппарата |
| Error 2 (Un.Vol) | - | - | x | Пониженное напряжение в сети | |
| Error 3 (Temp) | x | - | - | Перегрев сварочного аппарата | Охладить аппарат (сетевой выключатель в положении «1») |
| Error 4 (Water) | x | x | - | Недостаточно жидкости охлаждения | Долить жидкость охлаждения Утечка в контуре жидкости охлаждения > Устранить утечку и долить жидкость охлаждения Не работает насос жидкости охлаждения > Проверить расцепитель максимального тока модуля охлаждения |
| Error 5 (Wi.Spe) | x | - | - | Неисправность устройства подачи проволоки, неисправность тахометра | Проверить устройство подачи проволоки Нет сигнала от тахогенератора, неисправность M3.51 > Сообщить в сервисную службу |
| Error 6 (gas) | x | - | - | Неисправность в системе подачи защитного газа | Проверить подачу защитного газа (аппараты с устройством контроля системы подачи защитного газа) |
| Error 7 (Se.Vol) | - | - | x | Перенапряжение во вторичном контуре | Неисправность инвертора > Сообщить в сервисную службу |
| Error 8 (no PE) | - | - | x | Замыкание на землю между сварочной проволокой и заземлением | Разомкнуть соединение сварочной проволоки с корпусом или заземленным объектом |
| Error 9 (fast stop) | x | - | - | Быстрое отключение Вызвано BUSINT X11 или RINT X12 | Устранить неисправность робота |
| Error 10 (no arc) | - | x | - | Разрыв сварочной дуги Вызвано BUSINT X11 или RINT X12 | Проверить устройство подачи проволоки |
| Error 11 (no ign) | - | x | - | Неисправность зажигания через 5 с Вызвано BUSINT X11 или RINT X12 | Проверить устройство подачи проволоки |
| Error 14 (no DV) | - | x | - | Устройство подачи проволоки не распознано. Кабель управления не подключен. При использовании нескольких устройств подачи проволоки были присвоены неверные коды. | Проверить кабельные соединения. Проверить правильность присвоения кодов |

| Ошибка | Категория | | | Возможная причина | Устранение неисправности |
|-----------------------|-----------|----|----|--|--|
| | a) | b) | c) | | |
| Error 15 (DV2?) | - | x | - | Устройство подачи проволоки 2 не распознано. Кабель управления не подключен. | Проверить кабельные соединения. |
| Error 16 (VRD) | - | - | x | VRD (неисправность функции понижения напряжения холостого хода). | Сообщить в сервисную службу. |
| Error 18 (Wf.Sl.) | x | - | - | Неисправность дополнительного привода, неисправность тахометра | Проверить дополнительный привод Нет сигнала от тахогенератора. Неисправность M3.51 > Сообщить в сервисную службу |
| Error 17 (WF. Ov.) | - | x | x | Распознавание перегрузки по току привода устройства подачи проволоки | Проверить устройство подачи проволоки |
| Error 18 (WF. Sl.) | - | x | x | Отсутствует сигнал от тахогенератора второго устройства подачи проволоки (подчиненный привод). | Проверить соединение, в частности тахогенератор второго устройства подачи проволоки (подчиненный привод). |
| Error 56 (no Pha) | - | - | x | Выход из строя сетевой фазы | Проверить сетевое напряжение |

Пояснения к категориям (сброс сообщений о неисправностях)

- a) Сообщение о неисправности гаснет после ее устранения.
 b) Сообщение о неисправности можно сбросить путем нажатия кнопки:

| Устройство управления аппаратом | Кнопка |
|--|------------|
| RC1 / RC2 | |
| Expert | |
| CarExpert / Progress (M3.11) | |
| alpha Q / Concept / Basic / Basic S / Synergic / Synergic S / Progress (M3.71) / Picomig 305 | невозможно |

- c) Сообщение о неисправности можно сбросить только путем выключения и повторного включения аппарата.
 Сообщение о неисправности в системе подачи защитного газа (Err 6) можно сбросить путем нажатия клавиши «Параметры сварки».

7.3 Сбросить сварочные задания и вернуть заводскую настройку

УКАЗАНИЕ

- ☞ Все параметры сварки, сохраненные заказчиком, заменяются заводскими настройками.
- ☞ Серия аппаратов Phoenix Expert:
На устройстве управления устройства подачи проволоки можно выбрать специальные сварочные задания SP1 = JOB 129 / SP2 = JOB130 / SP3 = JOB 131. Более подробную информацию о выборе сварочных заданий см. в соответствующей документации по источнику тока.

7.3.1 Сбросить отдельное задание




Рисунок 7-1

| Индикация | Настройка/Выбор |
|-----------|--|
| | <p>Сброс (возврат к заводским настройкам) Сброс выполняется после подтверждения. Если изменения отсутствуют, выход из меню произойдет через 3 секунды.</p> |
| | <p>Номер задания (пример) Задача, которая отображается, после подтверждения сбрасывается на заводские настройки. Если изменения отсутствуют, выход из меню произойдет через 3 секунды.</p> |

7.3.2 Сбросить все задания**УКАЗАНИЕ**

Выполняется сброс настроек для сварочных заданий 1-128 + 170-256.

Настройки разработанных на заказ сварочных заданий 129-169 остаются неизменными.




Рисунок 7-2

| Индикация | Настройка/Выбор |
|------------|--|
| rE4 | Сброс (возврат к заводским настройкам) Сброс выполняется после подтверждения. Если изменения отсутствуют, выход из меню произойдет через 3 секунды. |

7.4 Удаление воздуха из контура жидкости охлаждения

УКАЗАНИЕ

- ☞ Бак с охлаждающей жидкостью, быстроразъемные муфты подачи и отвода имеются только у аппаратов с водяным охлаждением.
- ☞ Для удаления воздуха из системы охлаждения следует всегда использовать синий штуцер, максимально углубленный в систему подачи жидкости охлаждения (поблизости от бака)!




Рисунок 7-3

8 Технические характеристики

УКАЗАНИЕ

 Данные производительности и гарантия действительны только при использовании оригинальных запчастей и изнашивающихся деталей!

8.1 drive 4X

| | |
|--|--|
| Напряжение питания | 42 В, переменный ток |
| Максимальный сварочный ток при 60 % ПВ | 550 А |
| Максимальный сварочный ток при 100 % ПВ | 430 А |
| Скорость подачи проволоки | от 0,5 до 24 м/мин. |
| Оснащение роликами на заводе | 1,2 мм (для стальной проволоки) |
| Привод | 4-роликовый (37 мм) |
| Диаметр катушки с проволокой | стандартные катушки с проволокой диаметром до 300 мм |
| Разъем для подключения сварочной горелки | Центральный евро-разъем |
| Класс защиты | IP 23 |
| Температура окружающей среды | от -25 до +40 °C |
| Габариты Д x Ш x В в миллиметрах | 660 x 280 x 380 |
| Вес | 15 кг |
| Класс ЭМС | A |
| Изготовлено согласно стандарту | IEC 60974-1, -5, -10 CE |

9 Принадлежности

УКАЗАНИЕ



Дополнительные компоненты, работа которых зависит от мощности аппарата, например, сварочные горелки, кабели массы, электрододержатели или промежуточные пакеты шлангов, можно приобрести у региональных дилеров.

9.1 Общие принадлежности

| Тип | Обозначение | Номер изделия |
|--------------------------|---|------------------|
| DMDIN TN 200B AR/MIX 35L | Редуктор давления | 094-000009-00000 |
| AK300 | Адаптер корзиночной катушки K300 | 094-001803-00001 |
| HOSE BRIDGE UNI | Перемычка для шланга | 092-007843-00000 |
| SPL | Наконечник для пластмассовых направляющих каналов | 094-010427-00000 |
| HC PL | Устройство для обрезки шлангов | 094-016585-00000 |

9.2 Дистанционный регулятор/соединительный и удлиняющий кабель

9.2.1 Гнездо подключения 7-контактное

| Тип | Обозначение | Номер изделия |
|----------------|---|------------------|
| R40 7POL | Дистанционный регулятор, 10 программ | 090-008088-00000 |
| R50 7POL | Дистанционный регулятор, все функции сварочного аппарата настраиваются непосредственно с рабочего места | 090-008776-00000 |
| FRV 7POL 0.5 m | Удлинительный кабель | 092-000201-00004 |
| FRV 7POL 5 m | Удлинительный кабель | 092-000201-00003 |
| FRV 7POL 10 m | Удлинительный кабель | 092-000201-00000 |
| FRV 7POL 20 m | Удлинительный кабель | 092-000201-00001 |
| FRV 7POL 25M | Удлинительный кабель | 092-000201-00007 |

9.2.2 Гнездо подключения 19-контактное

| Тип | Обозначение | Номер изделия |
|----------------|---|------------------|
| R10 19POL | Дистанционный регулятор | 090-008087-00000 |
| RG10 19POL 5M | Дистанционный регулятор, настройка скорости подачи проволоки, коррекция сварочного напряжения | 090-008108-00000 |
| R20 19POL | Дистанционный регулятор Переключение программы | 090-008263-00000 |
| RA5 19POL 5M | Соединительный кабель, например, для дистанционного управления | 092-001470-00005 |
| RA10 19POL 10M | Соединительный кабель, например, для дистанционного управления | 092-001470-00010 |
| RA20 19POL 20M | Соединительный кабель, например, для дистанционного управления | 092-001470-00020 |
| RTF1 19POL 5M | Удлинительный кабель | 092-000857-00000 |
| RTF1 19POL 10M | Удлинительный кабель | 092-000857-00010 |
| RTF1 19POL 15M | Удлинительный кабель | 092-000857-00015 |
| RTF1 19POL 20M | Удлинительный кабель | 092-000857-00020 |

9.3 Опции

| Тип | Обозначение | Номер изделия |
|-----------------------|---|------------------|
| ON WAK drive 4X | Монтажный набор колес для drive 4X | 092-002844-00000 |
| ON RFAK drive 4X | Резиновые ножки для drive 4X | 092-002845-00000 |
| ON CC drive 4X | Прозрачная крышка для защиты всего устройства управления аппаратом для drive 4X | 092-002834-00000 |
| ON TS drive 4X | Держатель сварочной горелки для drive 4X | 092-002836-00000 |
| ON CMF drive 4X | Крановая подвеска для drive 4X | 092-002833-00000 |
| ON TCC drive 4X | Крышка для транспортировочных салазок для drive 4X | 092-002835-00000 |
| ON CONNECTOR drive 4X | Разъем для подачи проволоки с барабана | 092-002842-00000 |

10 Быстроизнашающиеся детали

ОСТОРОЖНО



Повреждения при использовании компонентов сторонних производителей!

Гарантия производителя аннулируется при повреждении аппарата в результате использования компонентов сторонних производителей!

- Используйте только компоненты системы и опции (источники тока, сварочные горелки, электрододержатели, дистанционные регуляторы, запасные и быстроизнашающиеся детали и т. д.) только из нашей программы поставки!
- Подсоединяйте дополнительные компоненты к соответствующему гнезду подключения и закрепляйте их только после выключения сварочного аппарата.

10.1 Ролики устройства подачи проволоки

10.1.1 Ролики устройства подачи проволоки , сталь

| Тип | Обозначение | Номер изделия |
|------------------------------------|--|------------------|
| FE 4R 0.8 MM/0.03 INCH WHITE | Комплект приводных роликов, 37 мм, 4 ролика, V-образная канавка для стальной проволоки, проволоки из легированной стали, проволоки для MIG-пайки | 092-002770-00008 |
| FE 4R 1,0 MM/0.04 INCH BLUE | Комплект приводных роликов, 37 мм, 4 ролика, V-образная канавка для стальной проволоки, проволоки из легированной стали, проволоки для MIG-пайки | 092-002770-00010 |
| FE 4R 1.2 MM/0.045 INCH RED | Комплект приводных роликов, 37 мм, 4 ролика, V-образная канавка для стальной проволоки, проволоки из легированной стали, проволоки для MIG-пайки | 092-002770-00012 |
| FE 4R 1.4 MM/0.052 INCH GREEN | Комплект приводных роликов, 37 мм, 4 ролика, V-образная канавка для стальной проволоки, проволоки из легированной стали, проволоки для MIG-пайки | 092-002770-00014 |
| FE 4R 1.6 MM/0.06 INCH BLACK | Комплект приводных роликов, 37 мм, 4 ролика, V-образная канавка для стальной проволоки, проволоки из легированной стали, проволоки для MIG-пайки | 092-002770-00016 |
| FE 4R 2.0 MM/0.08 INCH GREY | Комплект приводных роликов, 37 мм, 4 ролика, V-образная канавка для стальной проволоки, проволоки из легированной стали, проволоки для MIG-пайки | 092-002770-00020 |
| FE 4R 2.4 MM/0.095 INCH BROWN | Комплект приводных роликов, 37 мм, 4 ролика, V-образная канавка для стальной проволоки, проволоки из легированной стали, проволоки для MIG-пайки | 092-002770-00024 |
| FE 4R 2.8 MM/0.11 INCH LIGHT GREEN | Комплект приводных роликов, 37 мм, 4 ролика, V-образная канавка для стальной проволоки, проволоки из легированной стали, проволоки для MIG-пайки | 092-002770-00028 |
| FE 4R 3.2 MM/0.12 INCH VIOLET | Комплект приводных роликов, 37 мм, 4 ролика, V-образная канавка для стальной проволоки, проволоки из легированной стали, проволоки для MIG-пайки | 092-002770-00032 |

10.1.2 Ролики устройства подачи проволоки для алюминия

| Тип | Обозначение | Номер изделия |
|--|--|------------------|
| AL 4R 0.8 MM/0.03 INCH WHITE | Набор приводных роликов, 37 мм, для алюминия | 092-002771-00008 |
| AL 4R 1.0 MM/0.04 INCH BLUE | Набор приводных роликов, 37 мм, для алюминия | 092-002771-00010 |
| AL 4R 1.2 MM/0.045 INCH RED | Набор приводных роликов, 37 мм, для алюминия | 092-002771-00012 |
| AL 4R 1.6 MM/0.06 INCH BLACK | Набор приводных роликов, 37 мм, для алюминия | 092-002771-00016 |
| AL 4R 2.0 MM/0.08 INCH GREY/YELLOW | Набор приводных роликов, 37 мм, для алюминия | 092-002771-00020 |
| AL 4R 2.4 MM/0.095 INCH BROWN/YELLOW | Набор приводных роликов, 37 мм, для алюминия | 092-002771-00024 |
| AL 4R 2.8 MM/0.110 INCH LIGHT GREEN/YELLOW | Набор приводных роликов, 37 мм, для алюминия | 092-002771-00028 |
| AL 4R 3.2 MM/0.125 INCH VIOLET/YELLOW | Набор приводных роликов, 37 мм, для алюминия | 092-002771-00032 |

10.1.3 Ролики устройства подачи проволоки для порошковой сварочной проволоки

| Тип | Обозначение | Номер изделия |
|--|--|------------------|
| FUEL 4R 0.8 MM/0.03 INCH WHITE/ORANGE | Комплект приводных роликов, 37 мм, 4 ролика, V-образная канавка/накатка для порошковой проволоки | 092-002848-00008 |
| FUEL 4R 1.0 MM/0.04 INCH BLUE/ORANGE | Комплект приводных роликов, 37 мм, 4 ролика, V-образная канавка/накатка для порошковой проволоки | 092-002848-00010 |
| FUEL 4R 1.2 MM/0.045 INCH RED/ORANGE | Комплект приводных роликов, 37 мм, 4 ролика, V-образная канавка/накатка для порошковой проволоки | 092-002848-00012 |
| FUEL 4R 1.4 MM/0.052 INCH GREEN/ORANGE | Комплект приводных роликов, 37 мм, 4 ролика, V-образная канавка/накатка для порошковой проволоки | 092-002848-00014 |
| FUEL 4R 1.6 MM/0.06 INCH BLACK/ORANGE | Комплект приводных роликов, 37 мм, 4 ролика, V-образная канавка/накатка для порошковой проволоки | 092-002848-00016 |
| FUEL 4R 2.0 MM/0.08 INCH GREY/ORANGE | Комплект приводных роликов, 37 мм, 4 ролика, V-образная канавка/накатка для порошковой проволоки | 092-002848-00020 |
| FUEL 4R 2.4 MM/0.095 INCH BROWN/ORANGE | Комплект приводных роликов, 37 мм, 4 ролика, V-образная канавка/накатка для порошковой проволоки | 092-002848-00024 |

10.1.4 Проволочная проводка

| Тип | Обозначение | Номер изделия |
|-----------------------|---|------------------|
| SET DRAHTFUERUNG | Набор проволочных проводок | 092-002774-00000 |
| ON WF 2,0-3,2MM EFEED | Опция для модернизации, направляющая для проволоки диаметром 2,0-3,2 мм, привод eFeed | 092-019404-00000 |
| SET IG 4x4 1.6mm BL | Набор входных направляющих ниппелей | 092-002780-00000 |
| GUIDE TUBE L105 | Направляющая трубка | 094-006051-00000 |
| CAPTUB L108 D1,6 | Капиллярная трубка | 094-006634-00000 |
| CAPTUB L108 D2,0/2,4 | Капиллярная трубка | 094-006635-00000 |

11 Приложение А

11.1 JOB-List

| WPQR | | | | | | |
|---|-------------------|---|--------------|---------------------|---------|-------|
| Streckenenergie energy per unit length | | $E = \frac{P}{V_s}$ | | | | |
| 000 | | kW : cm / sec = kJ/cm kW : mm / sec = kJ/mm | | | | |
| Massivdraht Solidwire | | | | | | |
| | Material | D ₀ % Gas | Inch mm | .030 .040 .045 .060 | | |
| | | | 0,8 | 1,0 1,2 1,6 | Job-Nr. | |
| CrNi | SG2/3 G3/4 Si1 | CO ₂ -100 / C1 Ar-82/CO ₂ -18 M21 Ar-80/CO ₂ -10 M20 | 1 6 11 | 3 8 13 14 | 4 9 15 | |
| | | | 26 | 27 31 | 28 32 | 29 33 |
| | | | 34 | 35 39 | 36 40 | 37 41 |
| | | | 38 | 42 | 43 44 | 45 |
| NiCr | | Ar-He-CO ₂ | 46 | 47 | 48 | 49 |
| | CrNi | Ar-70/He-30 / I3 | 271 | 272 | | |
| | | Ar-He-CO ₂ Ar-He-H ₂ -CO ₂ | 275 | 276 | | |
| | | Ar-100 / I1 | 98 | 99 100 | 101 | |
| CuAl | CuSi | Ar-100 / I1 | 106 | 107 108 | 109 | |
| | | Ar-100 / I1 | 114 | 115 116 | 117 | |
| | | Ar97,5/CO ₂ -2,5 M12 | 110 | 111 112 | 113 | |
| | | Ar-100 / I1 | 122 | 123 124 | 125 | |
| AlMg | CuAl | Ar97,5/CO ₂ -2,5 M12 | 118 | 119 120 | 121 | |
| | | Ar-100 / I1 | 74 | 75 76 | 77 | |
| | | Ar-70/He-30 / I3 | 78 | 79 80 | 81 | |
| | | Ar-100 / I1 | 82 | 83 84 | 85 | |
| AISI | | Ar-70/He-30 / I3 | 86 | 87 88 | 89 | |
| | | Ar-100 / I1 | 90 | 91 92 | 93 | |
| | | Ar-70/He-30 / I3 | 94 | 95 96 | 97 | |
| | | | | | | |
| Fülldraht Flux-Cored | | | | | | |
| | Material | D ₀ % Gas | Inch mm | .030 .040 .045 .060 | | |
| | | | 0,8 | 1,0 1,2 1,6 | Job-Nr. | |
| CrNi Metal | G3Si1 / G4Si1 | Ar-82/CO ₂ -21 M21 | 235 | 237 238 | 239 | |
| | | | | | | |
| CrNi Rutil / Basic | G3Si1 / G4Si1 | Ar-82/CO ₂ -21 M21 | 240 | 242 243 | 244 | |
| | | CO ₂ -100 / C1 | | 260 | 261 | |
| CrNi Metal | | Ar-97,5/CO ₂ -2,5 M12 | | 229 | 230 | |
| | | | | | | |
| CrNi Rutil / Basic | | Ar-82/CO ₂ -21 M21 | | 233 | 234 | |
| | | CO ₂ -100 / C1 | | 212 | 213 | |
| forceArc® forceArc puls® | | | | | | |
| | Material | D ₀ % Gas | Inch mm | .030 .040 .045 .060 | | |
| | | | 0,8 | 1,0 1,2 1,6 | Job-Nr. | |
| CrNi | SG2/3 G3/4 Si1 | Ar-90/CO ₂ -10 M20 | 190 | 254 255 | 256 | |
| | | Ar-82/CO ₂ -18 M21 | 189 | 179 180 | 181 | |
| AlMg | | Ar-97,5/CO ₂ -2,5 M12 | | 251 | 252 253 | |
| | | | | | | |
| AISI | | Ar-100 / I1 | | 247 | 248 | |
| | | | | | | |
| Al99 | | Ar-100 / I1 | | 249 | 250 | |
| | | | | | | |
| rootArc® rootArc puls® | | | | | | |
| | Material | D ₀ % Gas | Inch mm | .030 .040 .045 .060 | | |
| | | | 0,8 | 1,0 1,2 1,6 | Job-Nr. | |
| CrNi | SG2/3 G3/4 Si1 | CO ₂ -100 / C1 | | 204 | 205 | |
| | | Ar-82/CO ₂ -18 M21 | | 206 | 207 | |
| additional | | | | | | |
| | SP1 | | | 129 | | |
| | SP2 | | | 130 | | |
| | SP3 | | | 131 | | |
| GMAW non synergic <8m / min | | | | | | |
| | | | | 187 | | |
| GMAW non synergic >8m / min | | | | | | |
| | | | | 188 | | |
| Fugen / gouging | | | | | | |
| | | | | 126 | | |
| WIG / TIG | | | | | | |
| | | | | 127 | | |
| E-Hand / MMA | | | | | | |
| | | | | 128 | | |
| pipeSolution® | | | | | | |
| | Material | D ₀ % Gas | Inch mm | .030 .040 .045 .060 | | |
| | | | 0,8 | 1,0 1,2 1,6 | Job-Nr. | |
| CrNi | SG2/3 G3/4 Si1 | CO ₂ -100 / C1 | | | 171 | 172 |
| | | Ar-82/CO ₂ -18 M21 | | | 173 | 174 |

Русчнок 11-1

only for alpha puls

12 Приложение В

12.1 Обзор представительств EWM

Headquarters

EWM AG

Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach · Germany
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -244
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

Technology centre

EWM AG

Forststraße 7-13
56271 Mündersbach · Germany
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -144
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com



⚙️ 🏠 Production, Sales and Service

EWM AG

Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach · Germany
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -244
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

TEAMWELDER s.r.o.

Tř. 9. května 718 / 31
407 53 Jílové · Czech Republic
Tel: +420 412 358-551 · Fax: -504
www.teamwelder.cz · info@teamwelder.cz

EWM HIGH TECHNOLOGY (Kunshan) Ltd.

10 Yuanshan Road, Kunshan · New & Hi-tech Industry Development Zone
Kunshan City · Jiangsu · Post code 215300 · People's Republic of China
Tel: +86 512 57867-188 · Fax: -182
www.ewm.cn · info@ewm.cn · info@ewm-group.com

🏠 Sales and Service Germany

EWM AG

Sales and Logistics Centre
Sälzerstraße 20a
56235 Ransbach-Baumbach · Tel: +49 2623 9276-0 · Fax: -244
www.ewm-ransbach-baumbach.de · info@ewm-ransbach-baumbach.de

EWM AG

Sales and Technology Centre
Grünaue Fenn 4
14712 Rathenow · Tel: +49 3385 49402-0 · Fax: -20
www.ewm-rathenow.de · info@ewm-rathenow.de

EWM AG

Rudolf-Winkel-Straße 7-9
37079 Göttingen · Tel: +49 551-3070713-0 · Fax: -20
www.ewm-goettingen.de · info@ewm-goettingen.de

EWM AG

Sachsenstraße 28
50259 Pulheim · Tel: +49 2234 697-047 · Fax: -048
www.ewm-pulheim.de · info@ewm-pulheim.de

EWM AG

Eiserfelder Straße 300
57080 Siegen · Tel: +49 271 3878103-0 · Fax: -9
www.ewm-siegen.de · info@ewm-siegen.de

EWM HIGTEC WELDING GmbH

Sales and Technology Centre
Draisstraße 2a
69469 Weinheim · Tel: +49 6201 84557-0 · Fax: -20
www.ewm-weinheim.de · info@ewm-weinheim.de

EWM Schweißtechnik Handels GmbH

Karlsdorfer Straße 43
88069 Tettnang · Tel: +49 7542 97998-0 · Fax: -29
www.ewm-tettnang.de · info@ewm-tettnang.de

EWM Schweißtechnik Handels GmbH

Pfaffensteig 17
89143 Blaubeuren · Tel: +49 7344 9191-75 · Fax: -77
www.ewm-blaubeuren.de · info@ewm-blaubeuren.de

EWM Schweißtechnik Handels GmbH

Heinkelstraße 8
89231 Neu-Ulm · Tel: +49 731 7047939-0 · Fax: -15
www.ewm-neu-ulm.de · info@ewm-neu-ulm.de

🏠 Sales and Service International

EWM HIGTEC WELDING GmbH

Wiesenstraße 27b
4812 Pölsdorf · Austria · Tel: +43 7612 778 02-0 · Fax: -20
www.ewm-austria.at · info@ewm-austria.at

EWM HIGTEC WELDING UK Ltd.

Unit 2B Coopies Way · Coopies Lane Industrial Estate
Morperth · Northumberland · NE61 6JN · Great Britain
Tel: +44 1670 505875 · Fax: -514305
www.ewm-morperth.co.uk · info@ewm-morperth.co.uk

EWM HIGH TECHNOLOGY (Kunshan) Ltd.

10 Yuanshan Road, Kunshan · New & Hi-tech Industry Development Zone
Kunshan City · Jiangsu · Post code 215300 · People's Republic of China
Tel: +86 512 57867-188 · Fax: -182
www.ewm.cn · info@ewm.cn · info@ewm-group.com

EWM HIGTEC WELDING Sales s.r.o. / Prodejní a poradenské centrum

Tyršova 2106
256 01 Benešov u Prahy · Czech Republic
Tel: +420 317 729-517 · Fax: -712
www.ewm-benesov.cz · info@ewm-benesov.cz



Plants



Branches

● More than 400 EWM sales partners worldwide